

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1057NJK / WBA11FZ040FV88907 / FV88907

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.533

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1057NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	07/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1057NJK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

1057NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Anagrama acabado aleta dl iz	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada	DESMONTAR Y MONTAR
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
6. Barra portaobjetos dr	Pintar Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Lateral dr carroc (zona dl)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
10. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
12. Anagrama acabado aleta dl dr	-	SIN ESPECIFICAR
13. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas
14. Puerta tr iz	-	SR Pintura
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA