

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1997 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6340	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYLT48190
Vertrags-Nummer:	13793075	Erstzulassung:	20.04.2021
Internes KZ:	14760533	Kilometer-Stand:	121292
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

**FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue96kW Trend Kastenwagen 4-türig 1997 ccm130 PS / 96 KW
Diesel 6-Gang Manuell**

Telefontyp:

33.380,00

Nutzer: Andreas Radke	0,00
Airbag Beifahrerseite	200,00
Audiosystem 17	250,00
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar	120,00
Entfall Vinyl-Bodenverkleidung	-75,00
Haltegriff an B-Säule der Beifahrer-Seite	50,00
Laderaumbeleuchtung mit zusätzlichen mit LED-Leuchten	125,00
Race Rot	0,00
Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay	300,00
Sitz-Paket 14, Trennwand ohne Fenster	165,00
Stoffsitzbezüge Ebony schwarz	0,00
1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: Ford Transit Custom	103,60
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 2 für Ford Custom L2H1	2.376,00

1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00
Würth: Variante 2 für Ford Custom L2H1	2.376,00

37.644,60

44.797,07

44.797,07

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1997 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2096	zul. Gewicht (kg):	3400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13793075
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6340
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1997 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
09.11.2022	9059838515	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
03.08.2021	9059458105	Panne		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport**Vertrags-Nummer:** 13793075

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6340

Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1997 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
08.09.2022	41281	Inspektion und Wartung
08.09.2022	41281	Wartungszusatzumfänge
05.06.2023	0	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
10.06.2025	101430	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.11.2025	109556	Wartungszusatzumfänge
12.11.2025	109556	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	22.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Straße 20-21
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0031208892 - 0013793075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6340	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0YXXTTGYLT48190
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	20.04.2021
Typ	Transit Custom 340 L2H1 2.0 EcoBlue Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Race-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	121.247 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	05/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	9 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107T	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R M+S	9 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R M+S	9 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R M+S	9 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R M+S	9 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 29.10.2025 bei km 109.556.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Hecktür links beschädigt	Ja	
Hecktür rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Zusatzschlösser Schiebetür / Hecktür - Minderwert. Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ Nutzer: Andreas Radke | ✓ Airbag Beifahrerseite |
| ✓ Audiosystem | ✓ Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar |
| ✓ Entfall Vinyl-Bodenverkleidung - | ✓ Haltegriff an B-Säule der Beifahrer-Seite |
| ✓ Laderaumbeleuchtung mit zusätzlichen mit LED-Leuchten | ✓ Race Rot |
| ✓ Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay | ✓ Sitz-Paket 14, Trennwand ohne Fenster |
| ✓ Stoffsitzbezüge Ebony schwarz | ✓ 1 Satz Winterkomplettträder über Sixt |
| ✓ Würth: Variante 2 für Ford Custom L2H | ✓ Beklebung Minimax: Ford Transit Custom |
| ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 14, Bild 15)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 36, Bild 37)

Tür vorne links, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 53, Bild 54, Bild 55)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Hecktür rechts, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Hecktür rechts innen, beschädigt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Hecktür links, verkratzt (Bild 22, Bild 23)

Hecktür links innen, beschädigt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 12, Bild 13)

Ohne Zuordnung

Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt (Bild 56, Bild 57, Bild 58)

Zusatzschlösser Schiebetür / Hecktür (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 58 Fotos.

Hensel, Oliver

Der Sachverständige, 29.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

Digitaler Service Nachweis
 Kopie für den Kunden

Fahrzeuginformationen
 VIN: WF0YXXTGYLT48190 Zulassungsland: Garantie - Startdatum: 20.04.2021
 Modell: Transit/Transit Custom 2012 Nächster TÜV fällig: 05.05.2026
 Motor: 2.0L CR TO DSL PANTHER F
 Farbe: RAGE RED
 Wartungsintervall: Alle 40000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometrierstand
5 Jahr Obligatorische Jahresprüfung	20.04.2026	120000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdatum	Kilometerzähler	Beschreibung
Tino-Schwietzke-Straße 33 Berlin 13089 GERMANY (30)5120795-21 030/5120795-0 pankow@daimlergruppe.de ford-club-reber-pankow.de	Auftragsdatum: 29.10.2025 Auftragsnummer: 675870	Ablesewert: 109560 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (80000 km) Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion 2-Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service- Aktionen Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch des Luftfilters
Autohaus Dinnabier Fil. Lichtenberg Sieghardstr. 7a Berlin 10305 GERMANY 030/6557840 030/655767-0 ford-dinnabier-lichtenberg.de	Auftragsdatum: 16.11.2023 Auftragsnummer: 407100	Ablesewert: 70092 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 Jahr Obligatorische Jahresprüfung Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service- Aktionen

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage




Bild 15. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 16. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 21. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. Hecktür links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Hecktür links, verkratzt, lackieren



Bild 24. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 28. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage




Bild 29. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 30. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 34. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 36. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 37. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 38. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 39. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 40. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 46. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 48. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 50. Zusatzschlösser Schiebetür / Hecktür, Minderwert

Fotoanlage



Bild 51. Zusatzschlösser Schiebetür / Hecktür, Minderwert



Bild 52. Zusatzschlösser Schiebetür / Hecktür, Minderwert

Fotoanlage



Bild 53. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 54. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 56. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 57. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 58. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten