

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	24.07.2026
Referenznummern	0002062616

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. VXEYCBPFC12U54686

Fahrzeugart	Transporter - Kasten	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Movano C 2.2 CDTi HKa Edition	Laufleistung abgelesen	140.540 km
Erstzulassung	09.06.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.179 ccm / 103 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/70 R 15C 109/107R M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/70 R 15C 109/107R M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/70 R 15C 109/107R M+S	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/70 R 15C 109/107R M+S	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	215/70 R 15C 109/107S	8 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	215/70 R 15C 109/107S	8 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	215/70 R 15C 109/107S	8 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	215/70 R 15C 109/107S	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am bei km 121.874.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**Serienausstattung**

Airbag Fahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Multimedia (DAB+ / USB / MP3)
Radiofernbedienung am Lenkrad	Touchscreen-Farbdisplay
Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Generator 180 A
Getriebe 6-Gang	Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3	Karosserievariante: Hochdach (H2)
Klimaanlage	L3H2, 3,5 t
Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Motor 2,2 Ltr. - 103 kW CDTI	Parkpilotsystem
Radstand 4035 mm	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
USB-Anschluss	

Sonderausstattung

DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Antenne (Dreifunktionsantenne) in Außenspiegel integriert
Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	Standheizung
Sitzheizung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 18, Bild 19)	100,00 €	100,00 €
Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	392,08 €	264,17 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)	901,53 €	405,69 €
Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	392,08 €	264,17 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	306,60 €	137,97 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1254,89 €	696,30 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug: Klebereste/Verschmutzt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	4.665,47 €
Minderwert	3.186,59 €
Händlereinkaufspreis	9.400,00 €
Händlerverkaufspreis	10.850,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 29.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Servicebestätigung		Servicebestätigung	
Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Datum	km
Datum: <u>12.12.14</u> km: <u>121874</u>	Datum: _____ km: _____	Motoröl	Motoröl
Qualität: _____	Qualität: _____	Viskosität: _____ W- _____	Viskosität: _____ W- _____
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: <u>-30°C</u>	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: _____ °C	Ja	Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☒ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☒ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☒ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☒ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☒ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☒ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☒ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz
☒ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift	

HOPPMANN
Autohaus GmbH
Hückeswagener Straße 25-27
51647 Gommersbach
Tel. 022 61 / 80 90-0 Fax 022 61 / 6 63 74

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug: Klebereste/Verschmutzt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug: Klebereste/Verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug: Klebereste/Verschmutzt, aufbereiten



Bild 18 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren



Bild 22 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 24 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen