

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Caddy 2,0-I-TDI 55kW BMT Kombi Kombi-Lieferwagen 4-türig 1968 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	D -K 1058	Fahrgestell-Nummer:	WV2ZZZSKZNX006658
Vertrags-Nummer:	53494077	Erstzulassung:	12.10.2021
Internes KZ:	15039037	Kilometer-Stand:	143811
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Caddy 2,0-I-TDI 55kW BMT Kombi Kombi-Lieferwagen 4-türig 1968 ccm 75PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Candy-Weiß Uni

Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 21.095,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Candy-Weiß Uni	0,00
Digitaler Radioempfang (DAB+)	0,00
Einparkhilfe im Front- und Heckbereich	470,00
Gepäck-Auffangnetz im Fahrgast-/Laderaum (2 Aufnahmepunkte beim Caddy bzw. 3 Aufnahmepunkte beim Cad	155,00
Gummibodenbelag im Fahrerhaus und Fahrgast-/Laderaum	200,00
Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten, asymmetrisch geteilt	165,00
Mobiltelefon-Schnittstelle	0,00
Navigationssystem "Discover Media" mit 25,4 cm (10 Zoll) Touch-Farbdisplay inkl. "Streaming & Intern	1.710,00
Ohne Schriftzüge für Typ-/Modellbezeichnung und ohne Aktionsschriftzüge und -beklebung	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"	0,00
Beschriftung "Klüh Multiservices"	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Beschriftung "Klüh Multiservices"	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 23.795,00**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 28.316,05**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 28.316,05

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Caddy 2,0-l-TDI 55kW BMT Kombi Kombi-Lieferwagen4-türig 1968 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	144
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1621	zul. Gewicht (kg):	2220

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53494077
Amtliches Kennzeichen: D -K 1058
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 2,0-I-TDI 55kW BMT Kombi Kombi-Lieferwagen4-türig 1968 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
31.03.2026	9059989784	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
02.03.2026	9059984012	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
12.07.2025	9059950314	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53494077
Amtliches Kennzeichen: D -K 1058
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 2,0-I-TDI 55kW BMT Kombi Kombi-Lieferwagen4-türig 1968 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.10.2022	33724	Wartungszusatzumfänge
28.10.2022	33724	Inspektion und Wartung
28.10.2022	33724	Inspektion und Wartung
28.10.2022	33724	Wartungszusatzumfänge
28.10.2022	33724	Wartungszusatzumfänge
28.10.2022	33724	Inspektion und Wartung
15.08.2023	54981	Wartungszusatzumfänge
15.08.2023	54981	Inspektion und Wartung
15.08.2023	54981	Wartungszusatzumfänge
15.08.2023	54981	Bremsflüssigkeitswechsel
15.08.2023	54981	Bremsflüssigkeitswechsel
15.08.2023	54981	Inspektion und Wartung
10.10.2023	54981	Inspektion und Wartung
10.10.2023	54981	Bremsflüssigkeitswechsel
03.06.2024	84942	Inspektion und Wartung
03.06.2024	84942	Wartungszusatzumfänge
21.10.2024	101141	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
21.10.2024	101141	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.12.2024	109225	Wartungszusatzumfänge
10.12.2024	109225	Inspektion und Wartung
23.01.2025	114955	Wartungszusatzumfänge
23.01.2025	114955	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-K 1058
Berichtsnummer :	0000000928692-DE968		
Referenznummer:	31210346		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Caddy (SBB/SBJ)(09.2020->) Kombi

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WV2ZZZSKZNX006658	Laufleistung abgelesen:	143811 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.10.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	01.07.2026 08:41 30179 Hannover
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	VAN/MPV
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Candy-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2026 / 10.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	138804 / 17.11.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Hankook	205/65/R15/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	205/65/R15/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	205/65/R15/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	205/65/R15/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Rechts	Unfallschaden	Siehe Kalkulation
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
6.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
9.	Hecktür links innen	Kratzer	Smart Repair
10.	Hecktürverleumdung rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Wartung um 3720 Km überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



4. Tür Hinten - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



4. Tür Hinten - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



4. Tür Hinten - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



4. Tür Hinten - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



7. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



10. Hecktürverleidung rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur