

(chassisnr: VF3VFAHKKL7065427)

Aanbieder: Leasemaatschappij



PEUGEOT EXPERT 2.0 BLUEHDI PREMIUM AIRCO/HALF-LEER/PDC

Uitvoering volgens lease software: 2.0hdi long blue hdi 120 premium

Km-stand	156185 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1635 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Blanc Banquise	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	02-03-2021	Aantal cilinders	4		
Datum eerste afgifte NL	02-03-2021	Vermogen	90 kW	Laadvermogen	1465 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	192 g/km	APK t/m	11-12-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control, Connectiviteit, Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, 2 zitplaatsen rechtsvoor, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reserwiel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Boekje)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, slijtage		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja	Dorpels beschadigd	: Ja

Banden













Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	All weather	Continental	215/65 R16
RV	6 mm	All weather	Continental	215/65 R16
LA	6 mm	All weather	Continental	215/65 R16

RA 6 mm All weather Continental 215/65 R16

Aantal wioldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Voorzijde Omschrijving: Steen­slag Gegeven oplossing: In­lakken en polijsten		Deel: Sponningen Omschrijving: Beschadigd Gegeven oplossing: Herstellen	
Deel: Dorpel rechts Omschrijving: Gedeukt Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Pdc sensor Omschrijving: Manco Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Bumper achter Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Herstellen		Deel: Achterdeur rechts Omschrijving: Deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Scherm rechtsachter Omschrijving: Deuken Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Zijschuifdeur rechts Omschrijving: Deuken en kras­sen Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Stootbord rechts Omschrijving: Manco Gegeven oplossing: Vervangen		Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Deuk en kras­sen Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deuken Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Deuken en kras­sen Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto