

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	211	---	---	9.3	---	---	---
Medium:	157	---	---	6.9	---	---	---
High:	130	---	---	5.8	---	---	---
Extra High:	147	---	---	6.5	---	---	---
Combined:	153	---	---	6.7	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----

Electric range city [km]: ----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91

Gas (CNG/LPG): ----

Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER): ----

(EAER city): ----

All Electric Range [km]:

(AER): ----

(AER city): ----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +25 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: ##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 E

T46: ##225/45 R17 91V#7,5JX17 ET46: ##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46: ##225/40 R18

92V XL M+S#7,5JX18 ET46: ##


Hamburg
Landesverkehrsverkehr
Kfz-Zulassung
21079 Hamburg

19. Juni 2023

HDC 695

Certificate of Conformity

Complete vehicles



The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KL	SBDNNAX0
0.2.1.	Commercial name:	SEAT LEON
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	-----
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	-----
	Rolling resistance [kg/t]:	-----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A0_0387-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_OV_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DNNA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00108_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-CD_APW_D_AVAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	-----
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKL5PR049496
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-05-05

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*25 granted on 2023-02-22 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-05-05

Martorell, 2023-05-05

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZZKL5PR049496

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1, Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2669

4.1. Axle spacing [mm]: 2669

5. Length [mm]: 4368

6. Width [mm]: 1799

7. Height [mm]: 1456

13. Mass in running order [kg]: 1458

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1505

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 1960

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1060 / 950

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 3560

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1600

18.4. Unbraked trailer [kg]: 720

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 80

20. Manufacturer of the engine: Audi AG

21. Engine code as marked on the engine: DNN

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1984

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 140.00 / 4200

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

28.1. Gearbox ratios:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

28.1.2. Final drive ratio:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29. Maximum speed [km/h]: 231

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1544 / 1514

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET46 / C / C1

Axle 2: 225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET46 / C / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: GREY

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 75.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 69.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1. Test mass [kg]: 1582

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
137.7	0.252	0.03260

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particulates #
	192.5	23.0	19.1	13.9	-----	-----	0.6200	0.10E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particulates #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Service-Nachweis

SEAT S.A.

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgeschwindigkeit	VSSZZZKL5PR049496
Typbezeichnung	LEON 2,0 TSI FR 5T140 DQ6A7
Datum der Auslieferung	2023-06-28
Inspektion mit Örtlichkeit (Halter)	
Datum	2024-12-06
Laufleistung	60110 km
Auftragnummer	37180
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Steu- u. Polanfühler ✓ Zündkerze
Durchgeführt von	Bruno Meitz Aurelius 15417 Flänschwald Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Partnerschleife	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungsschutzes bzw. des Vertragungszeitraums, sofern dieser gilt
Eintragung der Werkstatt	
Datum	2024-03-19
Laufleistung	42316 km
Aktion 9748 durchgeführt	
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nicht enthalten, soweit der Servicebetriebs auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Service Partner	Ja

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

19.06.2023	7593	AQ000077X	2	1	140/4200	231
M1	AC		4368-4368		1799-1799	
VSSZZZKL5PR049496	3		1456-1456		1458-1458	
SEAT				80		
KL			153	1960	1960	
SBDNNAX0			1060	950		
ED7SFD7GC0034BIML1CAD16A8H			1060	950		
			75	3750	69	
SEAT LEON			1600	720	5	
SEAT (E)			225/45 R17 91W			
Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.			225/45 R17 91W			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			Grau		7	
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*3167*25			
Berzin			22.02.2023	K	GQ522599	
0001	36AP	1984				
7.2/8.2:+25 b. Anhängetrieb*0.1:1800 bis 8% Steig.*te						
chn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3560kg*ww.AHK lt.EG						
TG*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Außenspiegel links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Dachrahmen links, nicht fachgerecht instandgesetzt, instandsetzten und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Heckdeckel, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 20 : Heckdeckel, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Spoiler vorn, zerkratzt und ausgeclipst, erneuern



Bild 25 : Spoiler vorn, zerkratzt und ausgeclipst, erneuern



Bild 26 : Spoiler vorn, zerkratzt und ausgeclipst, erneuern



Bild 27 : Unterbodenverkleidung Motor, gebrochen, erneuern



Bild 28 : Unterbodenverkleidung Motor, gebrochen, erneuern

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	416227
Hersteller	Seat
Model	León
Variante	FR 2.0 TSI
Listenpreis	34.861,35
VIN	VSSZZZKL5PR049496
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	HH DC495

Schadensfälle der int. Belegnummer: **416227**

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024108883	23.05.2024	Motorhaube Stoßfänger vorne	
2025109832	22.06.2025	Dach	4.155,73

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 2300 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Dachrahmen links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug weist einen nicht fachgerecht reparierten Vorschaden am Dachrahmen links auf.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.06.2023	Letzte Zulassung	19.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Leon 2.0 TSI OPF DSG FR	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL5PR049496	HSN / TSN	7593 / AQO
Schlüssel-Nr.	10192054	Km-Stand abgelesen	77832
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Uni
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 AO FP	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 AO FP	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 50 R 17 93 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP W / O		5 mm
205 / 50 R 17 93 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP W / O		5 mm
205 / 50 R 17 93 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP W / O		5 mm
205 / 50 R 17 93 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP W / O		5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau lackiert, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, dreifach in der 2. Sitzreihe, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktion und Logo, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C -Schnittstelle, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 17" "Dynamic II", Räder: Tyre fit, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Sportfahrwerk "FR", Spurhalteassistent, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PBR	Dachhimmel in schwarz
WAS	Diebstahl- Warnanlage mit Back-up-Horn
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
	Lackierung: Exclusive
PXX	Licht: Voll-LED-Scheinwerfer
ZN1,PZ4	Navigationssystem
P20	Paket: Businesspaket INFOTAIN
WL3	Paket: Dinamica - Paket
PDL	Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PW1	Paket: Winter-Paket
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PB2	Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole
PG6	Räder: Reserverad als Notrad
PCI	Rückfahrkamera
PQC	Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem; Kessy Advanced
PLH	Smart Ambient Light

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 12.06.2024 bei Kilometerstand 60.310
 bis Wartung verbleiben: 12.500 km oder 166 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Spoiler vorn, zerkratzt und ausgeclipst, erneuern
2. Unterbodenverkleidung Motor, gebrochen, erneuern
3. Dachrahmen links, nicht fachgerecht

- instandgesetzt, instandsetzen
4. Heckdeckel, mehrfach eingedellt,
drücken (Bild 19, 20)
 5. Stoßfänger hinten Lackierung,
zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,
zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 21)
Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 15)
Außenspiegel links Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14)