


datos del vehículo			
NIV		Fecha matriculación 27/03/2023	Color Gris Artense
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros 34 323 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT -	Comentarios

Detalles de Inspección



Elemento extraíble	
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico













Neumáticos



Daños externos

2		Elemento Neumático	3		Elemento Neumático
		Posición Delantero Izquierdo			Posición Delantero Derecho
		Daños Desgastado			Daños Desgastado
		Comentarios -			Comentarios -
6		Elemento Zona superior de puerta	7		Elemento Otro carrocería
		Posición Izquierdo			Posición Izquierdo
		Daños Abollado			Daños Roto
		Comentarios -			Comentarios moldura cromada montante iz

DEKRA Automotive Solutions


8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Capó																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Logo de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Logo de portón	Posición	Trasero Derecho	Daños	No conforme	Comentarios	-
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Logo de portón																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Logo de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Logo de portón	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	No conforme	Comentarios	-	17		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Logo de portón																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
Elemento	Alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	19		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

4		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alfombra maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alfombra maletero	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-	5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Guarnecido de porton</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Inferior</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Guarnecido de porton	Posición	Inferior	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Alfombra maletero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Guarnecido de porton																				
Posición	Inferior																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

DEKRA Automotive Solutions

1 	Elemento	Forfait de combustible
	Posición	-
	Daños	Falta
	Comentarios	-