

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG Selection Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	D -K 1004	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ0NX7SY031130
Vertrags-Nummer:	90361086	Erstzulassung:	07.08.2024
Internes KZ:	15153884	Kilometer-Stand:	170357

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

**Ausstattung:**

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG Selection Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS /110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Brillant-Silber Metallic	Polsterung: Stoff Selection Schwarz	Telefontyp:
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **32.294,12**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben und Sunset	201,68
Ausstattungspaket Fahrassistentz	470,59
Ausstattungspaket Infotainment	1.252,10
Ausstattungspaket Winter	310,92
Beheizbares Lenkrad	126,05
Brillant-Silber Metallic	0,00
Gepäcknetztrennwand	151,26
Metalllackierung	546,22
Proaktiver Insassenschutz	159,66
Rückfahrkamera	487,39
Seitenairbags hinten und proaktiver Insassenschutz	420,17
Stoff Selection Schwarz	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **36.420,16**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **43.339,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.339,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG Selection Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	118
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1477	zul. Gewicht (kg):	1990

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** 90361086  
**Amtliches Kennzeichen:** D -K 1004  
**Übersicht erstellt am:** 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG Selection Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90361086  
Amtliches Kennzeichen: D -K 1004  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG Selection Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.01.2025	42136	Inspektion und Wartung
01.08.2025	74128	Inspektion und Wartung
30.09.2025	105346	Getriebeölwechsel
30.09.2025	105346	Inspektion und Wartung
19.01.2026	137811	Inspektion und Wartung
19.01.2026	137811	Inspektion und Wartung

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>D-K 1004</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000925115-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31199303</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Skoda Octavia Combi (PV5)(02.2024->) 2.0 TDI 110 kW Selection

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMBJJ0NX7SY031130</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>170357 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>07.08.2024 / 2024</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>15.06.2026 08:16 , 06118 Halle (Saale)</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombi</b>
Kraftstoff:	<b>Diesel</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Brilliant-Silber Metallic</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>12.2027 / 12.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>169950 / 30.04.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Keine Daten zweiter Radsatz.

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung