

Cupra

LEON 1.5 TSI S&S 150CV MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL6SR090065



Descripción

Matrícula 2470NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 26887 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
25/06/2026

Fecha de peritación aprobada
26/06/2026







Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Llanta / Delantero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
002	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair

	<p>003 Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "</p>	<p>Ralladura</p>	<p>Smart repair</p>
	<p>004 Llanta / Trasero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "</p>	<p>Ralladura</p>	<p>Smart repair</p>
	<p>005 Paragolpes / Delantero</p>	<p>Ralladura</p>	<p>Pintar</p>
	<p>006 Capó / -</p>	<p>Abolladura</p>	<p>Aceptable</p>
	<p>007 Parabrisas / -</p>	<p>Impacto</p>	<p>Aceptable</p>
	<p>008 Techo / -</p>	<p>Abolladura</p>	<p>Aceptable</p>



009

Aleta / Delantero izquierdo ¹

Abolladura

Reparar



010

Puerta / Delantero izquierdo

Mala reparación

Reparar



011

Puerta / Trasero izquierdo

Mala reparación

Pintar



012

Paragolpes / Trasero

Ralladura

Aceptable



013

Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Reparar



014

Insignia de portón trasero / maletero / -

Pegatina

Sustitución



015

Puerta / Delantero Derecho

Ralladura

Aceptable



¹ Posee mala reparación.

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cubierta de carga
- Libro de mantenimiento
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Manual de instrucciones
- chaleco reflectante
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	SAILUN	225 / 40 / 18 /	6 mm
Delantero Derecho	SAILUN	225 / 40 / 18 /	6 mm
Trasero Izquierdo	LAUFENN	225 / 40 / 18 /	7 mm
Trasero Derecho	LAUFENN	225 / 40 / 18 /	7 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Llanta / Delantero izquierdo / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Insignia de portón trasero / maletero / - / Pegatina



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura