



| | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Cliente: | Northgate España Renting | | |
| Número de informe: | 126058350 - 0 | Matrícula: | 4669MMK |

| Datos del Vehículo | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RENAULT - KANGOO III (KFK) (21-) | | | |
| Número de bastidor: | VF1RFK00572067241 | Kilómetros: | 204.491 |
| Fecha matriculación: | 27/12/2023 | Fecha visita: | 27/05/2026 |
| Año de fabricación: | 2023 | Lugar de inspección: | VO-MADRID-GALILEO |
| Combustible: | Diesel | Sistema de navegación: | No |
| Color: | Blanco Mineral (opac | Número de llaves: | 1 |
| Manual de mantenimiento: | SI | Propietario de vehículo: | NORTHGATE - 2814 |
| Nivel combustible: | 1/4 | Ubicación vehículo: | C/GALILEO S/N |

| Neumáticos Instalados | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Rueda | Tipo | Marca | Modelo – Dimensiones | Profundidad |
| Delantero – Izquierdo | Todo Tiempo | KUMHO | ECOWING - 205/60/16 | 1mm |
| Delantero – Derecho | Todo Tiempo | KUMHO | ECOWING - 205/60/16 | 1mm |
| Trasero – Izquierdo | Todo Tiempo | KUMHO | ECOWING - 205/60/16 | 5mm |
| Trasero – Derecho | Todo Tiempo | KUMHO | ECOWING - 205/60/16 | 5mm |
| Rueda recambio | Todo Tiempo | KUMHO | ECOWING - 205/60/16 | 7mm |

Equipamiento

- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - SIST. RECONOC. SEÑALES TRAFICO/VELOCIDAD
- ADAS - S/GRABACION CONDUCTOR
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL
- ADAS - SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD
- ADAS - S/CAMARAS VISION
- TIPO SELECTOR - MANUAL 6 VELOCIDADES
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- VARIANTE - INDICE CAJA VELOCIDADES
- COMERCIAL - COMBI
- GENERALES - SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA
- GENERALES - 2 PUERTAS TR 180° ACRISTALADAS
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO)
- GENERALES - EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1
- LUCES - FAROS HALOGENOS
- EMBELLECEDORES - S/PRESTACION
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- ACCESORIOS - S/SERIE LIMITADA
- ACCESORIOS - S/OCULTA RAILES PUERTAS TR
- CRISTALES - LUNETAS TR TERMICA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- CRISTALES - S/PARABRISAS TERMICO
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- LUCES - S/FARO ANTINEBLA
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- RETROVISORES - EXT C/INDICADOR DIRECCION
- RETROVISORES - C/CARCASA SIN PINTAR
- TECHO - PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES
- RETROVISORES - EXT 03
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1
- ACCESORIOS - S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR
- ACCESORIOS - REVESTIMIENTO PISO PINTADO CAUCHO
- ACCESORIOS - PARASOL ACOMPAÑANTE 1
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIN CABLEADO ADAPTACION
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL INDIRECTO PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - S/BANDEJA TR
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO LATERAL INT 2
- TAPICERIA/LINEA INT - LINEA INTERIOR
- TAPICERIA/LINEA INT - HARMONIA 01
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- ACCESORIOS - S/RED SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION
- ACCESORIOS - PARASOL CONDUCTOR 2
- ACCESORIOS - S/INMOVILIZADOR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ACCESORIOS - S/CARGADOR TELEFONO
- ACCESORIOS - GUANTERA
- VOLANTE Y MANDOS - S/MANDOS EN VOLANTE
- VOLANTE Y MANDOS - S/VOLANTE TERMICO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE ESPUMA
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA DE CAMBIOS 1
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION AUXILIAR
- CLIMATIZACIÓN - S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - TOMA ACCESORIOS TIPO 3
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION DATOS
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDSLUMBRANTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SOPORTE TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO
- SEGURIDAD - S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/ELEVALUNAS TR
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA DL Y TR
- SEGURIDAD - SIN ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS TR
- PARTICULARIDADES TECNICAS - VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1
- ASIENTOS - CONDUCTOR REGULABLE ALTURA
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- ASIENTOS - 2ª FILA 3 PLAZAS
- ASIENTOS - ASIENTO TRASERO TIPO 02
- ASIENTOS - 3ª FILA S/ASIENTOS
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO
- CODIGO DE EQUIPO - NIVEL EQUIPAMIENTO
- SEGURIDAD - AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS TFT 4.2"
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TABLERO C/SOPORTE TABLET/ORDENADOR
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- TAPICERIA/LINEA INT - S/EMBELLECEDOR PUERTAS
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO MALETERO GOMA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS ELECTRICOS DL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - ARQUITECTURA ELECTRONICA EL ARCH C1A RUN2
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL C/REPOSABRAZOS DE TELA
- ETIQUETAS - DESIGNACION ADICIONAL RENAULT
- PROGRAMA DE VENTAS - PAIS TECNICO LEGISLATIVO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO MECANICO - SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS
- EQUIPO MECANICO - FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA
- EQUIPO MECANICO - S/FUNCION RALENTI ACELERADO
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL KXX
- TURBO-DIESEL - 1461CC 55KW (75)
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
- GENERAL - INDICE MOTOR
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TEMPLADO
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6U
- ANTIPOLUCION - S/CODIGO EMISIONES
- GENERAL - TIPO MOTOR
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR USO NORMAL
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG
- EQUIPO ELECTRICO - SIN NIVEL BATERIA
- EQUIPO ELECTRICO - S/SISTEMA CARGA RAPIDA
- GENERAL - NIVEL MOTORIZACION
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - VEHICULO SIN ADAPTACION
- PUERTAS - C/PUERTA LAT IZ C/LUNA MOVIL
- PUERTAS - PANELES LATERALES TR C/LUNAS
- PUERTAS - C/PUERTA LAT DR C/LUNA MOVIL
- VARIANTE - C/ PILAR B
- SUSPENSION - TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1
- SUSPENSION - CARGA UTIL NORMAL
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
- FRENOS - S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO
- FRENOS - S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS

Equipamiento

- LLANTAS - RUEDA DE REPUESTO NORMAL
- LLANTAS - ALE 6.5JX16"
- LLANTAS - LLANTAS 16"
- NEUMATICOS - 205/60 R 16..H

**La información mostrada sobre el equipamiento corresponde a los datos proporcionados por el fabricante en el momento de la salida de fábrica. No obstante, este equipamiento puede estar sujeto a modificaciones posteriores por parte del fabricante, las cuales podrían no estar reflejadas en la información disponible*

Lista de Documentos Presentes

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Ficha técnica | <input checked="" type="checkbox"/> | Guía de usuario | <input type="checkbox"/> |
| Permiso de circulación | <input checked="" type="checkbox"/> | Llave de repuesto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Manual de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> | I.T.V. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Informe del Inspector

| | |
|-------------------------------------|--|
| Carrocería: | Presenta daños leves por uso |
| Interior: | En buen estado acorde a tiempo y kilómetros |
| Motor y Cambio: | Anomalía en catalizador Embrague con claro síntomas de desgaste Cambio en buen estado acorde a tiempo y kilómetros |
| Sistema Suspensión y Frenos: | En buen estado |
| Sistema Eléctrico: | No presenta anomalías Fallo en sensor de proximidad |
| Neumáticos: | Delanteros en mal estado |
| Observaciones: | Etiqueta medio ambiental C. |

Valoración de daños

| Ubicación | Elemento | Tipo Daño | Tipo Reparación |
|-----------|--|--------------------|-----------------|
| Exterior | Sensor proximidad | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Protector paragolpes dl - Nueva | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Paragolpes tr | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Guarnecido puerta carga tr iz | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Guarnecido puerta carga tr dr | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Guarnecido aleta tr iz | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Interior | Bandeja tr | Daños por mal uso | Sustitución |
| Interior | Tapizado banqueta dl iz | Daños por mal uso | Sustitución |
| Exterior | Kit maza-disco embrague | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Neumático dl iz | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Neumático dl dr | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Mecánica | Grupo hidráulico ABS | Daños mecánicos | Sustitución |
| Exterior | Sensor giro rueda dl iz | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Sensor giro rueda dl dr | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Catalizador-filtro partículas | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Sustituir Paragolpes tr | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Sustituir Protector paragolpes dl | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Reparar Paragolpes dl | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Reparar Puerta dl iz | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Reparar Puerta tr iz | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Reparar Puerta tr dr | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Reparar Puerta carga tr iz | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Reparar Puerta carga tr dr | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Reparar Aleta tr iz c/estribo | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Reparar Aleta tr dr c/estribo | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Sustituir Catalizador-filtro partículas | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Purgar Líquido frenos | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Sustituir Kit maza-disco embrague | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Desmontar y montar Caja velocidades | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Sustituir Neumático dl iz / Sustituir Neumático dl | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Sustituir Grupo hidráulico ABS | Carrocería y Lunas | Sustitución |
| Exterior | Bloqueo ud airbag | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Desmontar y montar Conj motor-cambio | Carrocería y Lunas | Reparación |
| Exterior | Limpiar Limpieza Bajos | Daños por mal uso | Reparación |
| Exterior | Limpiar Limpieza Motor | Daños por mal uso | Reparación |
| Interior | Limpiar Limpieza interior fuerte | Daños por mal uso | Reparación |
| Interior | Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA ME | Daños por mal uso | Reparación |
| Exterior | Mano obra centro zaragoza | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Pintura: centro zaragoza | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=4) (L | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=4) (L | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=5) (L= | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=5) (L | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=7) (L | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=4) (L=5) | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=4) (L= | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes tr Sustitución pieza | Carrocería y Lunas | Pintura |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=5) | Carrocería y Lunas | Pintura |

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

En LEGANES a 27 de mayo de 2026

En Madrid a 27 de mayo de 2026

Perito: Alberto Oriza Crespo

Gabinete: Autovan truck global SL

Departamento Técnico

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector.

*A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S .A.U; dirección:
Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.*

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso