

19.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	K -KT 2021	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000865420861
Vertrags-Nummer:	39758072	Erstzulassung:	18.08.2020
Internes KZ:	14598295	Kilometer-Stand:	185616
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **27.340,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

bei Renault vorplatziertes Fahrzeug	0,00
3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür	-150,00
Arktis-Weiß	0,00
Dritter Fahrzeugschlüssel	30,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Klang & Klima-Paket mit Media Nav	1.750,00
Klimaanlage	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau_NAG20190515_01	1.098,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau_NAG20190515_01	1.098,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **31.388,55**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **37.352,37**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

Allane SE, Parking 33, 85748 Garching bei München | Telefon +49 89 7080 810 | E-Mail info@allane.com | Online allane-mobility-group.com | Bankverbindung Fahrzeugverkauf Uni Credit Bank | IBAN DE73 7002 0270 0002 7434 42 | BIC HYVEDE33XXX | Vorsitzender des Aufsichtsrats Ignacio Barbadillo | Vorsitzender des Vorstands Eckart Klumpp | Vorstand Álvaro Hernández | Sitz der Gesellschaft Garching bei München, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgericht München HRB 227195 | Steuernummer 143/316/40019 | USt-IdNr. DE811194548

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2955

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39758072
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2021
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.04.2026	9059993523	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
12.12.2025	9059973035	Fremdverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite fehlt Gehaeuse	Nein	Nein
28.10.2025	9059966466	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
13.05.2025	9059941002	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
17.03.2025	9059932039	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
12.11.2024	9059907837	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.11.2024	9059906902	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
29.01.2024	9059877100	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
16.10.2023	9059866608	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
20.03.2023	9059842977	Panne		Nein	Nein
27.02.2023	9059840360	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.10.2022	9059827136	Panne		Nein	Nein
10.01.2022	9059798289	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
17.12.2021	9059796518	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
27.09.2021	9059688958	Panne		Nein	Nein
22.03.2021	9059047569	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39758072
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2021
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
07.02.2022	40673	Inspektion und Wartung
23.08.2022	67675	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.03.2023	80991	Inspektion und Wartung
14.03.2023	80991	Inspektion und Wartung
28.03.2023	80991	Inspektion und Wartung
15.08.2024	123787	Bremsflüssigkeitswechsel
15.08.2024	123787	Inspektion und Wartung
18.11.2024	138357	TÜV/AU (MwSt-frei)
18.11.2024	138357	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
22.09.2025	165166	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	13.08.2026
Referenznummern	0031223593 - 0039758072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2021	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000865420861
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	18.08.2020
Typ	Trafic L1H1 2.0 Energy dCi 120 Komfort Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	185.617 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 14.09.2025 bei km 165.156.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Schließenanlage gemäß Sonderausstattung mit zusätzlichem 3.Schlüssel (Fehlteil).

Sonderausstattung

✓	***bei Renault vorplatziertes Fahrzeug***	✓	3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür -
✓	Arktis-Weiß	✗	Dritter Fahrzeugschlüssel
✓	Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	✓	Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)
✓	Klang & Klima-Paket mit Media Nav	✓	Klimaanlage
✓	Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	✓	Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)
✓	Stoffpolsterung "Kombo"	✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
✓	Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter	✗	UTC_3. Schlüssel
	Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und		
	AUX-Anschl		
✓	UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-	✓	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher
✓	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	✗	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz
✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-	✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT
✓	UTC_Warnblitzer	✓	UTC_Würth_CKT_TraficUmbau_NAG20190515_
✗	Winterkomplettträger über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite links

Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 32, Bild 33)

Seite rechts

Schweller rechts, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, fehlt (Bild 16)

Kotflügel vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Schiebetür rechts Leiste -unten-, verkratzt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Hecktür rechts, beschädigt (Bild 27, Bild 28)

Hecktür rechts innen, beschädigt, Gebrauchsspur

Hecktür links, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Hecktür links, beschädigt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterreifen, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Interieur

Armaturenbrett, Klebreste (Bild 17, Bild 18)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 19)

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt (Bild 20)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Berlage, Rudolf

Der Sachverständige, 13.08.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Armaturenbrett, Klebreste, entfernen



Bild 18. Armaturenbrett, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 19. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen




Bild 20. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Schiebetür rechts, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Schiebetür rechts, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen



Bild 26. Schiebetür rechts, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 34.