



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E76PE040897
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	19/04/2023
Chilometraggio:	56335 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	4
Dietro/posteriore	3
Interni	1
Ruote	7
Sinistra	7

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Calotta retrovisore esterno sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra



Indicatori di direzione laterali sx

- Graffiature
- Sostituire
- Sinistra



Interno veicolo

- Sporco
- Pulizia chimica
- Interni




Kit di riparazione pneumatici

- Mancanza
- Riparare / sostituire (somma forfettaria)
- Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Dx

- Graffiature
- Sostituire
- Ruote



Modanatura arco passaruota ant. Sx

- Rotto
- Sostituire
- Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Deformato / Forzato
Sostituire
Davanti



Parafango ant. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Parafango post. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Parafango post. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti ant.

Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatici

Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta ant. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Porta post. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta post. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Spoiler paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Supporto\base retrovisore esterno sx
Graffiature
Sostituire
Sinistra



Pneumatici		
	Davanti Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	1,0 mm	
	Davanti Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	1,0 mm	
	Dietro Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	3,0 mm	
	Dietro Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	3,0 mm	

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.