

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002335404
Besichtigt am: 27.02.2026 13:32
Berichts-Nr: 10136051
FIN: VSSZZZKJ9RR094295



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	05.03.2024
Laufleistung:	19.995 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Türen	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Fertigungsablauf Standard
Abwicklung Serie	Formteilhimmel ungeteilt
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Antenne für AM/FM Empfang	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Armaturentafel Standard	Frontantrieb
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel rechts, konvex	FULL LINK
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Ebener Ladeboden hinten	Komfortpaket
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Einparkhilfe vorn und hinten	Kopfstützen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Individualeinbau
Kurzheck	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Navigationsgerät
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Luxusausstattung	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sprachsteuerung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne UNECE CS&SU
Müdigkeitserkennung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normalausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalluftfilter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne "drive select"	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne Anhängavorrichtung	Pan-European-eCall
Ohne Applikationen	Pannen-Set
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Preisnachlass-Paket
Ohne besondere Farbausstattung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne CD/DVD für Navigation	Rechtsverkehr
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifendruckkontrolle
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Differenzialsperre	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Heckspoiler	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

Schriftzugsatz in Grundaussführung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ9RR094295

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136051
vom: 27.02.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

