

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0002060089

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WBA7N510907K99276		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Blau / 2-Schicht metallic
Hersteller	BMW	Nächste HU	06/2027
Typ / Verkaufsbez.	120d xDrive Sport Line	Laufleistung abgelesen	123.171 km
Erstzulassung	05.05.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 140 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 ZR17 94Y	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 ZR17 94Y	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/45 R17 94Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/45 R17 94Y	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 23.09.2025 bei km 105.149.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten rechts	Ja	
Stoßfänger hinten	Ja	
Seitenwand hinten rechts	Nein	Verlaufsstörungen (Orangenhaut)

Anmerkungen
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanalogue Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage-Paket	USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
Befestigungssystem im Kofferraum	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: xDrive (Allrad)
Armauflage vorn	Ausstattungs-Paket: Connected
Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
BMW Live Cockpit	BMW Live Cockpit Professional
Bordcomputer	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
Dynamische Traction Control (DTC)	Elektron. Sperrdifferential
Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fahrassistenz-System: Performance Control
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
Heckleuchten LED	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kopf-Airbag-System hinten
Kopf-Airbag-System vorn	Kraftstofftank: vergrößert
Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	Leuchtweitenregelung
Licht- und Regensensor	Licht-Paket
Ambiente-Beleuchtung	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
Nebelscheinwerfer LED	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
Parkbremse elektrisch	Personalisierungssystem (Personal Profile)
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn
Service-System: ConnectedDrive Services	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
Servolenkung Servotronic	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
Sport Line	Sportsitze vorn
Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar	Start-Stop-Knopf
Start/Stop-Anlage (Funktion)	Tagfahrlicht LED
Warndreieck	Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung getönt	Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Comfort-Paket	Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
Sitzheizung vorn	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Mittelarmlehne hinten	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)

Sonderausstattung

Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)	Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
Fzg. ohne Modell-Schriftzug	Heckklappenbetätigung automatisch
HiFi-Lautsprechersystem	Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Brooklyn
LM-Felgen 7,5x17 (Doppelspeiche 549)	Sportreifen
Metallic-Lackierung	Metallic-Lackierung Phytonic Blau
Parkassistent-Paket	Rückfahrkamera
Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, Reparaturmangel, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	159,52 €	159,52 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	477,14 €	477,14 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	636,66 €
Minderwert	636,66 €
Händlereinkaufspreis	15.525,00 €
Händlerverkaufspreis	17.800,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage




Bild 13




Bild 14 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 16 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Seitenwand rechts, Reparaturmangel, aufbereiten



Bild 18 Seitenwand rechts, Reparaturmangel, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, Reparaturmangel, aufbereiten