

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002514391
Besichtigt am: 18.06.2026 11:41
Berichts-Nr: 10827553
FIN: VSSZZZK13SP000767

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ATL
Erstzulassungsdatum:	15.07.2024
Laufleistung:	22.230 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vapor-Grau
Farbe Dach:	Vapor-Grau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung**"Basis"**

19"-Ganzjahresreifen + 19"-Leichtmetallräder "Typhoon",
bearbeitet, in Silber

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Climatronic, FCKW-frei

Cockpit Infotainment (Ausführung 2) (Gen2)

CUPRA Connect Plus - 3 Jahre

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 2)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Digitaler Radioempfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dynamiklenkung

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 170KW Grundmotor ist:
N06/N07/T1R/TB7/N22

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk

Ganzjahresreifen 215/50 R19 93T / EU
(Polymerbeschichtung)

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckantrieb

Hochvolt-Batterie 63 kWh (brutto)

Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kurzheck Born

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte

Leichtmetallräder 7 1/2J x 19

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei
Seitenkameras

Mit prädiktiven Speedlimiter (pLIM)

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit UNECE CS&SU

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelkonsole	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
o.b.Abgas	Sitzbezug in Stoff
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Softwareverbund Ausführung 3 UN-ECE
Ohne Anhängavorrichtung	Sondersteuerung
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sprachsteuerung
Ohne Car2X	Spurhalteassistent
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stabilisator hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stabilisator vorn
Ohne Fußmatten	Standard-Klimazonen
Ohne Head-Up Display	Stoßfänger Sport
Ohne Individualeinbau	Supersportlenkrad, beheizbar
Ohne Kompensor	Telefonvorbereitung für Handy
Ohne Ladeboden	Trommelbremsen hinten
Ohne Ladekabel	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Typprüfland Deutschland
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Typzeichen und Firmenemblem
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	Vorbereitung Alcohol Interlock
Ohne Sitzheizung	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Sonderspezifikationen	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wired & Wireless App-Connect
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Zellmodul L
Ohne Überführungsausrüstung	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Ohne Zusatz-/Standheizung	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	
Pan-European-eCall	
PILOT M+ mit Top View Camera	
Plattformgruppenklasse 1	
Premium-Ausstattung eBOOST	
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK13SP000767

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

