



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FT-DT 227
Berichtsnummer :	0000000924681-DE968		
Referenznummer:	31198688		

Fahrzeugdaten

Hyundai i30 cw (PD)(01.2017->) Edition 30+

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAH381BANJ111682	Laufleistung abgelesen:	63062 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.04.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	11.06.2026 76829 Landau
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 88 kW (120 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Silky Bronze / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Dunlop	225/45/R17/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	225/45/R17/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Dunlop	225/45/R17/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	225/45/R17/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	-
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.


Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen / fehlt (12 Monate / 15.000 km) Wartung fehlt. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Kotflügel Vorne - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Fußraum Innenraum links vorne	Loch	Erneuern
8.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung/ Herstellergarantie	Nicht Gepflegt	
9.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Kotflügel Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



6. Kotflügel Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



7. Fußraum Innenraum links vorne
Loch - Erneuern



7. Fußraum Innenraum links vorne
Loch - Erneuern

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	HYUNDAI i30 1.0 T-GDI EDITION 30+ DCT Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	FT -DT 0227	Fahrgestell-Nummer:	TMAH381BANJ111682
Vertrags-Nummer:	42402093	Erstzulassung:	08.04.2022
Internes KZ:	15311683	Kilometer-Stand:	63062
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI EDITION 30+ DCT Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **0,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI i30 1.0 T-GDI EDITION 30+ DCT Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	144
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,400	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	196	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,20
Leergewicht (kg):	1470	zul. Gewicht (kg):	0

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 42402093
Amtliches Kennzeichen: FT -DT 0227
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI EDITION 30+ DCT Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 42402093
Amtliches Kennzeichen: FT -DT 0227
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI EDITION 30+ DCT Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer