

Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
2,0 mm

Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
1,0 mm

Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
4,0 mm

Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
4,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	No	Livello carburante	50
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Mercedes non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra

**Porta post. Sx**

Graffiature

Verniciatura

Sinistra

**Spia accesa**

Spia lampeggiante

Controllo/Controllare

Interni

**Spoiler paraurti ant.**

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Pneumatico ant. Sx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Pneumatico post. Dx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote




Pneumatico post. Sx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote




Porta ant. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Porta ant. Sx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra




Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Parafango post. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Paraurti post.

Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Cofano anteriore

Scheggiatura da pietrisco

Verniciatura

Davanti

**Cofano Post.**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore

**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore

**Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)**

Graffiature

Verniciatura

Dietro/posteriore

**Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)**

Graffiature

Sostituire

Davanti



Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cerchio in lega ant. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cerchio in lega post. Dx**

Graffiature

Sostituire

Ruote

**Cerchio in lega post. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore sì Tetto apribile elettrico sì Tetto panoramico sì

Danni

Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E72PE048575
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	05/06/2023
Chilometraggio:	69287 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	3
Dietro/posteriore	5
Interni	1
Ruote	8
Sinistra	2
Tetto e altri	1

Immagini commerciali

