

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Marca	ALFA ROMEO	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula		Modelo	TONALE 1.5 MHEV GASOLINA 130 CV SPECIALE	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	13/10/2022	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	100 716 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación 12/03/2026



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble


Documento técnico

Neumáticos

Kumho 235/40/20 Y Verano 5.0 mm			Kumho 235/40/20 Y Verano 5.0 mm	
Kumho 235/40/20 Y Verano 5.5 mm			Kumho 235/40/20 Y Verano 5.5 mm	

Daños

1		Elemento Paragolpes Posición Delantero Derecho Daños Rayadura Intensidad - Operación Reparación	2		Elemento Paragolpes Posición Delantero Izquierdo Daños Rayadura Intensidad - Operación Reparación
3		Elemento Llanta de aleación 20' Posición Delantero Izquierdo Daños Rayadura Intensidad - Operación Reparación	4		Elemento Puerta Posición Delantero Izquierdo Daños Abollado Intensidad - Operación Reparación

5		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación	6		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Puerta																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Aleta																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
7		<table><tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 20"</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elemento	Llanta de aleación 20"	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Smart Repair	8		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Llanta de aleación 20"																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Smart Repair																								
Elemento	Paragolpes																								
Posición	Trasero																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
9		<table><tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	-	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación	10		<table><tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 20"</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elemento	Llanta de aleación 20"	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Smart Repair
Elemento	Portón trasero o maletero																								
Posición	-																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Llanta de aleación 20"																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Smart Repair																								
11		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación	12		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Puerta																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Puerta																								
Posición	Delantero Derecho																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
13		<table><tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 20"</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elemento	Llanta de aleación 20"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Smart Repair	14		<table><tr><td>Elemento</td><td>Pivotes de bandeja</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr></table>	Elemento	Pivotes de bandeja	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Falta	Intensidad	-	Operación	Sustitución
Elemento	Llanta de aleación 20"																								
Posición	Delantero Derecho																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Smart Repair																								
Elemento	Pivotes de bandeja																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Falta																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
15		<table><tr><td>Elemento</td><td>Pivotes de bandeja</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr></table>	Elemento	Pivotes de bandeja	Posición	Trasero Derecho	Daños	Falta	Intensidad	-	Operación	Sustitución	16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Pivotes de bandeja																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Falta																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
Elemento	Moldura de puerta																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								

Costos estimados de la reparación

Total 768,06€