

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

			Umsatzsteuer nein		§25a ja	
Fahrzeugdaten	Hersteller BMW		Typ X1 18 i sDrive		Modell 18i EU6, sDrive (Euro 6), (Facelift) ..	
	VIN WBAVL31000VW00062		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin
	KBA-Schlüssel 0005/AYQ		Erstzulassung 20.03.2013		Halter lt. Zulbesch. II 1	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 150.070 km
	Leistung (kW) 110 kW		Anzahl Zylinder 4		Hubraum (ccm) 1995	
	HU 03/26		Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 0
	Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 182 (NEFZ)		Ehemalige Nutzung Privatfahrzeug	
	Raucherfahrzeug nein		letzter KD am 02/22		Letzter KD (km) 91.910 km	
	Farbe VALENCIA ORANGE METALLIC		Lackierung metallic		Reimport nein	
	nächster KD k. A.		nächster KD (km) 1 km		Scheckheft nicht vorhanden	
	Scheckheft Bemerkung		Polster STOFF GREY SHADOW ..		Polsterfarbe grau	
Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro6		Sonstiges Zahnriemen gewechselt: nein		
Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: k.A.				
Ausstattung	Serienausstattung:					
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) Bremsassistent Fensterheber elektrisch vorn + hinten Heckleuchten LED Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System vorn Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Radstand 2760 mm Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Seitenairbag vorn Sitze vorn mechanisch verstellbar Zentralverriegelung		Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel Wagenfarbe Blinkleuchten Weiß Check-Control-System Fernbedienung für Zentralverriegelung Heckscheibenwischer Klimaanlage Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar Nebelscheinwerfer Reifenpannen-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Servolenkung Wärmeschutzverglasung getönt		Antriebsart: Heckantrieb Außentemperaturanzeige Bordcomputer Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) Getriebe 6-Gang Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System hinten Modellpflege Nichtraucher-Paket Rücksitzlehne geteilt/klappbar Scheibenwaschdüsen heizbar Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra Wegfahrsperre	
	Sonderausstattung:					
Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Pla.. Mittelarmlehne vorn verstellbar Sport-Paket M / M-Technic		LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (Doppels.. Park-Distance-Control (PDC)		Metallic-Lackierung Sitzheizung vorn		
Vorschäden	Vorschäden:					
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung ja	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenshöhe 0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Seitenteil L Tür HL (0,00 €)						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein					
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)					
Lackdicke	Fondseite links 200 m	Tür hinten links 200 m	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig
	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	4,00 mm (k. A.)	4,00 mm (k. A.)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
k. A.		k. A.		
Reifen vorne	VL	VR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			k. A.	

Optischer Zustand

	<p>Beide Reifen V abgefahren Beide Scheinwerfer werden blind Dach + Dachholm L 2 Dellen Felge HR kratzer Fondseite rechts - zerkratzt - lackieren</p>
--	---

Technischer Zustand

Inspektion - Inspektion groß