

Opel

VIVARO FOURGON TAILLE M BLUE-HDI 120

VIN: VXEVBYHVMF006443



Description

N° d'immatriculation	Date d'immatriculation	Odomètre
	02/02/2023	63715 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie		
Fourgon		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Roue de secours / -	Manquant	Echange
			
002	Jante / Avant Droit Matériau : Acier / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Enfoncement	Echange
	 		
003	Problème de géométrie probable	Défectueux	Contrôle



004

Aile / Avant Droit

Enfoncement

Réparation



005

Haut de pare-chocs / Avant

Rayure

Peinture



006

Pare-chocs / Avant

Rayure

Peinture



007

Obturateur de pare-chocs / Avant

Manquant

Echange



008

Porte / Avant Gauche

Enfoncement

Smart repair



009

Panneau latéral / Gauche

Enfoncement

Réparation



010	Baguette de panneau / Gauche	Rayure	Peinture
			
011	Bas de caisse / Gauche	Enfoncement	Réparation
			
012	Baguette de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture
			
013	Pare-chocs / Arrière	Cassé	Echange
			
014	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
015	Pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
016	Joint de porte / Arrière	Cassé	Echange




017

Panneau latéral / Droit

Malfaçon

Réparation



018

Porte / Droit

Malfaçon

Réparation



019

Bas de caisse / Droit

Enfoncement

Echange



020

Porte / Avant Droit

Enfoncement

Réparation



021

Joint de porte / Droit

Manquant

Echange



Éléments amovibles

☐ Boîte/trousse à outils

☐ Cache bagages

☐ Clé anti-vol

☐ Crochet de remorquage

☐ Cable de charge lente

☒ Carnet de garantie

☐ Compresseur kit réparation pneumatique

☐ Fillet de coffre

☐ Cable de charge rapide

☐ Carte mémoire

☒ Cric

☐ Fillet de réparation

- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Filet de séparation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	215 / 65 / 16 / Été	6.5 mm
Avant Droit	HANKOOK	215 / 65 / 16 / Été	6.3 mm
Arrière Gauche	SAVA	215 / 65 / 16 / Été	6.2 mm
Arrière Droit	SAVA	215 / 65 / 16 / Été	6.3 mm

Photos



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit




Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Roue de secours / - / Manquant



Jante / Avant Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Enfoncement



Problème de géométrie probable / Défectueux



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Obtuteur de pare-chocs / Avant / Manquant



Obtuteur de pare-chocs / Avant / Manquant



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Baguette de panneau / Gauche / Rayure



Baguette de panneau / Gauche / Rayure



Bas de caisse / Gauche / Enfoncement



Bas de caisse / Gauche / Enfoncement



Baguette de porte / Avant Gauche / Rayure



Baguette de porte / Avant Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Cassé



Pare-chocs / Arrière / Cassé



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Joint de porte / Arrière / Cassé



Joint de porte / Arrière / Cassé



Panneau latéral / Droit / Malfaçon



Panneau latéral / Droit / Malfaçon



Panneau latéral / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Joint de porte / Droit / Manquant



Joint de porte / Droit / Manquant