







**Opel Vivaro 1.6 CDTI LIH1 DC Edition EcoFlex**  
2016 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld



<b>Kenteken</b>	
<b>Chassisnummer</b>	W0L2F7102GV645748
<b>Eerste registratie</b>	27-05-2016
<b>APK geldig tot</b>	31-05-2026
<b>BTW Voertuig</b>	Ja
<b>Bepaling uitvoering</b>	Waarschijnlijk
<b>Kilometerstand</b>	172.991 km
<b>NAP check</b>	Logisch
<b>Ingeleverd op</b>	29-06-2026
<b>Definitieve kilometerstand</b>	172.991 km

<b>Import voertuig</b>	Nee
<b>Teruggaaf bij export</b>	Ja
<b>Verhuisgoed</b>	Nee
<b>Taxi</b>	Nee

<b>Motorinhoud</b>	1.598
<b>Aantal cilinders</b>	4
<b>Euroklasse</b>	Euro 5
<b>CO2 emissie (g/km)</b>	155
<b>Type voertuig</b>	Bedrijfsvoertuig
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel

		
<b>Bouwjaar</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Brandstof</b>
2016	88 kW / 120 PK	Diesel
		
<b>Transmissie</b>	<b>Kilometerstand</b>	<b>BTW Voertuig</b>
Handgeschakeld	172.991 km	Ja

### Opties & accessoires [9](#)

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Airco	Armsteun voor	Cruise control
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak	

### Aanwezig bij voertuig [3](#)

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	-----------------------------------

### Voertuig service details

<b>Laatste onderhoudsbeurt</b>	-
<b>Distributieriem / ketting vervangen</b>	-
<b>Type band</b>	Alle seizoenen
<b>Profiel diepte linksvoor</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Profiel diepte linksachter</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Profiel diepte rechtsvoor</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Profiel diepte rechtsachter</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Merk band</b>	-
<b>Velgen</b>	17
<b>Band breedte</b>	-
<b>Band hoogte</b>	-

### Voertuig gegevens

<b>Type voertuig</b>	Bedrijfsvoertuig
<b>Aantal deuren</b>	5
<b>Carrosserie</b>	Bedrijfswagen
<b>Kleur</b>	-
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel
<b>Bijtellingspercentage</b>	25 %
<b>Bijtellingspercentage geldig tot</b>	01-06-2021

## Schades (31)

### Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Parkeersensoren zijn defect

### Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

De auto heeft onderhoud nodig.

### Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht

### Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Raambediening bestuurderraam defect

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

+ raamlijsten vervangen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

**Soort schade**

Pitje

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Spatbord rechtsvoor zit los

Schade exterieur - Spiegel rechts

**Soort schade**

Scheur

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Sidebar rechts

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

**Soort schade**

Pitje

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

+ deurvergrendeling defect.

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Stelling

Exterieur opmerking 20 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
17-05-2016		Importeur
27-05-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
23-07-2018		Autobedrijf
16-10-2018		Particulier
18-04-2024		Autobedrijf
26-04-2024		Autobedrijf
30-05-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
31-05-2026	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- achterbank 3-persoons
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- Bluetooth
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- LED dagrijverlichting
- lendesteun(en) verstelbaar
- multimedia-voorbereiding
- radio
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- tussenschot volledig
- zijruit rechts in laadruimte
- zijrschuifdeur rechts

Extra foto's

