


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002500420
Besichtigt am:	11.06.2026 09:22
Berichts-Nr:	10775627
FIN:	VSSZZZKJ6RR129004

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Erstzulassungsdatum:	06.05.2024
Laufleistung:	25.177 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	25.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Ebener Ladeboden hinten
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	ECO-Funktion
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
6 Lautsprecher (passiv)	Einton-Signalhorn
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ambientelicht Ausführung 1	Fertigungsablauf Standard
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Formteilhimmel ungeteilt
Armaturentafel Standard	FPK-Basic
Außenspiegel links, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Ausströmer	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 320A (49Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Berganfahrassistent	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordliteratur in Deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Handbremshebelgriff in Leder
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, blank	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Fußmatten
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Mittelarmlehne vorn
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Sitzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Pan-European-eCall
Nicht Heissland	Pannenset
Nichtraucherausführung	Parklenkassistent
Normalausführung	Preisnachlass-Paket
Normalluftfilter	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Applikationen	Reifendruckkontrolle
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Farbausstattung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz
Ohne Feuerlöscher	SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
und Online-Infotainment

SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonder-Lackierung

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typrüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6RR129004

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

