


Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken

hassisnr: WF0SXXWPGSLS10336)



FORD TRANSIT CONNECT 1.5 ECOBLUE L2 TREND AUT. AUT/AIRCO

Km-stand	161684 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1570 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Blauw		
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	05-02-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	306 cm
Datum eerste afgifte NL	05-02-2021	Vermogen	88 kW	Laadvermogen	735 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	152 g/km	APK t/m	05-02-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Connectiviteit, Audio optie_anders (af fabriek), Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Boekje)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen : 2
Schoon van binnen : Ja
Aantal hoofdsteunen : 2
Normale geur : Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten : Ja
Restyledeukjes : Ja
Gebruikerskrassen : Ja
Steenslag : Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	1 mm	Zomer	Vredestein	205/60 R16
RV	1 mm	Zomer	Vredestein	205/60 R16
LA	4 mm	Zomer	Vredestein	205/60 R16
RA	4 mm	Zomer	Vredestein	205/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV 4
Aantal beschadigd 0
Dealer onderhouden Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving

Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bekleding
Omschrijving:
Brandgaatje
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Dak
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Zijschuifdeur rechts
Omschrijving:
Ogedrukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Sterren
Gegeven oplossing:
Opvullen



Deel:
Achterdeur rechts
Omschrijving:
Deuken krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Ogedrukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
