



WAUZZZF51NA037089

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	173.090 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	10.200 km
Typ/Modell	A5 Sportback	HU (Bericht lag nicht vor)	09/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZF51NA037089	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	28.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sitz vorn	Sitzbezug links (starker) - Abrieb - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Stoßfänger hinten	Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
14	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R18 97Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/40 R18 97Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46287201
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A5 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	173.090 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF51NA037089	Erstzulassung	28.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links (starker) - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vor...



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vor...



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WAUZZZF51NA037089

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	173,090 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	10,200 km
Type / Model	A5 Sportback	Main inspection (Report not on hand)	09/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZF51NA037089	Power / Engine displacement	150 kW / 1,984 ccm
First registration	28 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Seat - front	Seat cover - left side (starker) - Abrasion - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
8	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
9	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Smart repair
10	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
11	Rear bumper	Spoiler - Broken / torn - Replace
12	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
13	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
14	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Repair and paint
15	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left side, Door - front right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R18 97Y	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/40 R18 97Y	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46287201
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	A5 Sportback	Mileage (Read)	173,090 km
Vehicle Identification number	WAUZZZF51NA037089	First registration	28 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46287201
Delivery date: 2 Jul 2026




Figure 25: Misc.


Pictures of damage



Damage #4: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #4: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #5: Seat - front: Seat cover - left side (starker) - Abrasio...
Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched
- Loss in value




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched -
Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched
- Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair




Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Smart repair



Damage #10: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #11: Rear bumper: Spoiler - Broken / torn - Replace




Damage #11: Rear bumper: Spoiler - Broken / torn - Replace



Damage #11: Rear bumper: Spoiler - Broken / torn - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #13: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #13: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine 5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -KM 0234	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF51NA037089
Vertrags-Nummer:	84167081	Erstzulassung:	28.06.2022
Internes KZ:	15052279	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine 5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbr./100 Km:	5,700	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	1660	zul. Gewicht (kg):	2160

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84167081
Amtliches Kennzeichen: HD -KM 0234
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
16.05.2026	9059999710	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite	Nein	Nein
01.11.2024	9059906886	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
07.06.2024	9059891892	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
22.01.2024	9059876446	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite	Ja	Nein
13.11.2023	9059869517	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Scheinwerfer Beifahrerseite	Ja	Nein
25.09.2022	9059826912	Wildschaden	Tür vorne Fahrerseite	Ja	Nein
10.08.2022	9059821749	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
03.08.2022	9059821279	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84167081
Amtliches Kennzeichen: HD -KM 0234
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer