

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	22.07.2026
Referenznummern	0002050516

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0FXXGAHFMP52513		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	10/2026
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta 1.1 Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	77.843 km
Erstzulassung	14.07.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.084 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Kleber	195/60 R15 88H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Lassa	195/60 R15 88H	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88H	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88H	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88H	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88H	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 25.03.2026 bei km 77.256.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Motorhaube beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Nein	Lackeinschlüsse
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Nein	Restdeformation

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts beschädigt	Nein	Restdeformation

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	AUX-IN-Anschluss
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bord-/Verbrauchscomputer	Dachspoiler Wagenfarbe
Easy-Driver-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Bodenleuchte im Außenspiegel	Einparkhilfe hinten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung	Fensterheber elektrisch vorn
Fußmatten Velours - vorn	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 3-türig
Klimaanlage	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kühlergrill schwarz	Lackierung Race-Rot
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Mittelkonsole	Getränkehalter vorn
Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt
Rücksitzlehne klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sonnenblende links mit Spiegel
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Stahlfelgen 6x15
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
---	--

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23)	621,58 €	350,67 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen (Bild 49, Bild 50, Bild 51)	1022,12 €	1022,12 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	862,94 €	511,23 €
Dach Holm links, beschädigt, kalt drücken (Bild 27)	200,00 €	200,00 €
Dach Holm rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	200,00 €	200,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, beschädigt, kalt drücken (Bild 44, Bild 45)	80,00 €	80,00 €
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 52, Bild 53)	168,12 €	84,06 €
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 41, Bild 42, Bild 43)	647,47 €	403,50 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	616,88 €	616,88 €
Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 46, Bild 47, Bild 48)	567,71 €	567,71 €
Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Spotlackieren (Bild 39, Bild 40)	116,38 €	116,38 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen (Bild 54, Bild 55, Bild 56)	687,15 €	343,58 €
Rückleuchte rechts außen, verkratzt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	163,94 €	163,94 €
Heckscheibe, verkratzt, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	770,26 €	770,26 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorne rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 21)	164,66 €	164,66 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 16)	422,05 €	211,03 €
Sitz vorne links Polster Rückenlehne, beschädigt, Smartrepair (Bild 17)	80,00 €	80,00 €
Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 15)	65,28 €	32,64 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	7.775,58 €
Minderwert	6.237,70 €
Händlereinkaufspreis	1.575,00 €
Händlerverkaufspreis	2.325,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der

vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 56 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 23.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben			
VIN : WF0FXXGAHMP52513	Zulassungsland :	Garantie - Startdatum : 14.07.2021	
Modell : Fiesta 2017			
Motor : 1.1L FX 12V TI-VCT I3 GS UPG A			
Farbe : RACE RED			
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)			

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand	
8 Jahr (120000 km)	30.10.2027 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (18764KM)	107256KM (je nachdem, was zuerst eintritt)	
25.03.2028 bei normaler Jahreslaufleistung			

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus am Stachus Dammfeldstraße 3 Eisenfeld 63820 GERMANY 06022/5060255 06022/5060255 info@amhaz.de www.ford-amhaz-eisenfeld.de	Auftragsdatum : 25.03.2026 Auftragsnummer : 104524	Ablesewert : 77256 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 6 Jahr (90000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 6 - Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel
Autohaus am Stachus Dammfeldstraße 3 Eisenfeld 63820 GERMANY 06022/5060255 06022/5060255 info@amhaz.de www.ford-amhaz-eisenfeld.de	Auftragsdatum : 05.12.2024 Auftragsnummer : 102670	Ablesewert : 52853 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (60000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage




Bild 15 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Sitz vorne links, Polster Rückenlehne, beschädigt, Smartrepair



Bild 18 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 20 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Reifen, vorne rechts, Untermaß, ersetzen




Bild 22 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 25 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 26 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken



Bild 28 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen




Bild 30 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen




Bild 32 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 33 Seitenwand rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 34 Seitenwand rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren




Bild 35 Seitenwand rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 36 Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 37 Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 38 Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 39 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 40 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 41 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 42 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 43 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 44 Kotflügel vorne links, beschädigt, kalt drücken



Bild 45 Kotflügel vorne links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 46 Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 47 Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 48 Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 49 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 50 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 51 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen



Bild 52 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 53 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 54 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 56 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen