

046CC0172335



www PS-Team.de



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L/(m ³))	Others: (L)	
Low:	200	---	---	8,9	---	---	---
Medium:	152	---	---	6,7	---	---	---
High:	134	---	---	5,9	---	---	---
Extra High:	160	---	---	7,1	---	---	---
Combined:	156	---	---	6,9	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	---	Electric range city [km]:	---
----------------------	-----	---------------------------	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.93 Gas (CNG/LPG): --- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+15 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 245/40 R19 94V##8,0JX19 ET40:##245/45 R18 96V##8,0JX18 ET40:##215/55 R

17 94V M+S#7,5JX17 ET40:##225/50 R18 95V M+S#8,0JX18 ET40:##225/55 R17 97V M+S#7

,5JX17 ET40:##

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*19 granted on 2023-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-11

Martorell, 2024-01-11

Daniel Cortina Munuera
Director Quality AssuranceRobin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKM4RR060565



CoC Version: 1

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV913063) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 22 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 26 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt



Bild 27 : Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken




Bild 28 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 29 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 30 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 31 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 32 : Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken



Bild 33 : Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 112 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.06.2024	Letzte Zulassung	27.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Formentor	Aufbauart	Limousine
	(KM7)(08.2020->) /		
	Formentor 1.5 TSI OPF		
	(EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKM4RR060565	HSN / TSN	7593 / ARC
DAT Europa-Code®	011890100060002	DAT Marktindex	DE001 6493
Km-Stand abgelesen	42932	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / OE, LY9T	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachreling schwarz, hochglänzend, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leuchtweitenregelung automatisch, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2679 mm, Reifen 245/45 R18 ..V, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schließ-/Startsystem Kessy Advanced, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steckdose 230V im Gepäckraum, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
37597	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
25804	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
27805	Dachhimmel schwarz
4537	Fahrassistenz-Paket XL
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
35608	Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
49380	LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht)
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad


39804 Rückfahrkamera
2400 Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 10.12.2025 bei Kilometerstand 33.926
bis Wartung verbleiben: 20.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, erneuern (Bild 26)
2. Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken (Bild 27, 32, 33)
3. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 28, 29, 30, 31)
4. Tür hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 20, 21)

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Heckschürze hinten unten Lackierung,
zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)