

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	LU -GS 0086E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJC812DNJ162801
Vertrags-Nummer:	9517084	Erstzulassung:	05.07.2023
Internes KZ:	15084541	Kilometer-Stand:	61896
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 35.588,24

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dark Knight Mineraleffekt	0,00
Funktions-Paket	294,12
LED-Grilldesign-Paket	714,29
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Navigations-Paket	1.176,47
Stoff Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.319,34**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.600,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.600,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 9517084
Amtliches Kennzeichen: LU -GS 0086E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 9517084
Amtliches Kennzeichen: LU -GS 0086E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.04.2025	31276	Inspektion und Wartung
22.04.2025	31276	Bremsflüssigkeitswechsel
09.10.2025	45133	Inspektion und Wartung
25.06.2026	60335	Bremsflüssigkeitswechsel
25.06.2026	60335	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Nicola Steindl
Tel. direkt 0621 72890-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

LU GS86E

FIN

TMAJC812DNJ162801

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
24.06.2026, elektronisch.
10.07.2026, 11:30 Uhr, durch Herrn Nicola Steindl bei DEKRA Automobil GmbH
Nied, Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten
Person.
10.07.2026
Vertragsnummer 9517084
Auftragsnummer ELSRM004846
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.618,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.040,33 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.273,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.750,42 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.07.2023	Letzte Zulassung	05.07.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJC812DNJ162801
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405
Km-Stand abgelesen	61896	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Mica / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten,


Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schalt paddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperr, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.06.2026 bei Kilometerstand 60.331

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Streifschaden hinten rechts,	1.356,30	1.614	100	-1.356,30	-1.614
2. Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht, erneuern (Bild 15)	747,90	890	100	-747,90	-890
3. Haupt- und Abgasuntersuchung fällig 07/2026	109,24	130	100	-109,24	-130
4. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13, 14)	580,67	691	50	-290,76	-346
5. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 10)	26,05	31	100	-26,05	-31
6. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 9)	26,05	31	100	-26,05	-31
7. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 16)	26,05	31	100	-26,05	-31
8. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200

Gesamt	3.040,33	3.618	-2.750,42	-3.273
---------------	-----------------	--------------	------------------	---------------

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Türkante, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 11)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Nicola Steindl

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



15.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder nach 1 Jahr gerechnet ab Datum der Erstauslieferung bzw. Zulassung des Fahrzeuges (vgl. Angabe in der Bedienungsanleitung), je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 16251 Datum: 17.05.24

30.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 37266 Datum: 28.02.25

45.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 45.630 Datum: 06.09.2025

Hyundai Logo 2315
Autohaus Schläfer GmbH
Obersülzer Str. 35
67269 Grünstadt
Telefon 06359 - 92466-0

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt
Stempel/Unterschrift


Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 31251 oder Datum: 05/25

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des weiteren ist die Betriebsstofffreigabe auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt TotalEnergies

Bild 7 : Wartungsnachweis



60.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 60.337 Datum: 16.06.26

75.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: Datum:

90.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: Datum:

Hyundai Logo 2315
Autohaus Schläfer GmbH
Obersülzer Str. 35
67269 Grünstadt
Telefon 06359 - 92466-0

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt
Stempel/Unterschrift

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 75.337 oder Datum: 06/27

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken.
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt TotalEnergies

Bild 8 : Wartungsnachweis




Bild 9 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 10 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 11 : Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht



Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 17 : Streifschaden rechts



Bild 18 : Streifschaden rechts



Bild 19 : Streifschaden rechts



Bild 20 : Streifschaden rechts



Bild 21 : Streifschaden rechts



Bild 22 : Streifschaden rechts




Bild 23 : Streifschaden rechts



Bild 24 : Streifschaden rechts

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim 68169 Mannheim Hemmerstr. 7-11
Tel.: 0621 / 72890-0 Fax: 0621 / 72890-12

GUTACHTEN / KALKULATION NR 958

10.07.2026

FABRIKAT	HYUNDAI	TUCSON (NX4)	GRUNDMODELL TYP-CODE 30 1H 01
AUSSTATTG	AB 12.2022 KLIMAANLAGE AUTOMAT VERGL GET (PRIVACY) REGENSENSOR A-SPIEGEL MIT BLINKL KOFFERRAUMROLLO SYSTEM "ECALL" ARM AUSSENSUP VERCHR PARKBREMSE ELEKTR SERVOLENKUNG ELEKTR AKTIV LUFTKLAPPENSYS ZIERL U STOSSF H CHR GURT MIT WARNANZEIGE ABGASNORM EURO 6D 1598CCM 195KW LEDERLENKRAD KICKDOWN MECHANISMUS BATTERIE 68 AH SITZE V VERSTELLBAR SPRACHERK-SYST RUECKFAHRKAMERA HECKSPOIL GLANZSCHW DACHREILING	SPURASSISTENT AKTIV KUEHLUNG ALTERNATIV SPURHALTEASSISTENT F-HEBER ELEK M KLEMM A-SPIEGEL MIT MEMORY BLEN STOSSF V VERCHR SCHEINWERFER MFR SCHEIBENWISCH FUELLS LED TAGFAHRLICHT SITZ H ELEK KLAPPBAR TUERVERKL MIT ARML KENNZ TYP EUROPA WEGFAHRSPERRE ELEKTR SPOIL STOSSF H SILB REIFENDRUCKKONTROLLE SCHALTBET AM LENKRAD 6-GANG GETRIEBE AUT REIFEN 235/50 R19..H SEITENAIRBAG M AUSSENSUP HEIZBAR ESC KOPFAIRBAG "PLUG-IN" SYSTEM	KLIMAANLAGE H TUERSCH V SOLAR CONT FRONTSCHIEBE HZB SCHL-L ZUG-/STARTSYS A-SPIEGEL EL EINKLAP K-GRILL SCHWARZ CHR KURVENLICHT STATISCH LEUCHTWEITENREGELUNG NEBELSCHLUSSLEUCHTE SPOILER VORN ZIERL F-RAHM SCHW GL DOPPELAUSPUFFROHR FRONTKAMERA EINPARKHILFE V/H BILDSCHIRM 10.25 ZOL "SBW" SYSTEM SCHMUTZFAENGER V FELGE 7.5 J X 19 ALU TACHOMETER MPH/KPH HECKSPOIL CHROMEINS ALLRADANTRIEB SEITENAIRBAG PROD-LAND KOREA

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =105.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
18600A00	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	21.00
KN	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	4	42.00
KN	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	4	42.00
KN	TUER H R AUS-/EINBAUEN	4	42.00
83211R0R	FENSTERSCHACHTLEISTE H R A AB-/ANBAUEN	2	21.00
87785R0R	ZIERLEISTE TUE H R U AUS-EIN	2	21.00
83650R0R	TUERAUSSENGRIFF H R A-E	2	21.00
87791R0R	ZIERL SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN	2	21.00
0742	KOTFLUEGEL V R INSTANDSETZEN	10*	105.00
1782	TUER H R INSTANDSETZEN	20*	210.00

LACKIERUNG

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 108.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
991FRTR0	KOTFLUEGEL V R	REPARATURLACKIERUNG	27	291.60
99LDRTR0	TUER H R	REPARATURLACKIERUNG	29	313.20
		SYSTEM AUDATEX	BLATT	1

GUTACHTEN / KALKULATION NR 958 10.07.2026

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0798		ZIERLEISTE KOTFL V R	87712N9100CA	43.39
1982		ZIERL U TUER H R	87732N9000CA	105.56
1994	2 X	MUTTER R	863553E000	3.52
2014		FOLIE I TUER H R	83392N7100	12.39
3616		ZIERL SEITENWAND H R	87742N9000CA	40.99

SCHLUSSKALKULATION EUR EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT	52 AW X	105.00 EUR/STD	546.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				546.00
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT	56 AW X	108.00 EUR/STD	604.80	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL				604.80
E R S A T Z T E I L E			205.85	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				205.85
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.			1 356.65
MWST 19.00 %				257.76
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.			1 614.41

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2