



CITROEN Berlingo Combi Diesel
Berlingo Combi BlueHDi S&S Talla M Shine 100

VIN	VR7EFYHT2PJ586434
Primera matriculación	27/6/2023
Kilometraje del vehículo	95.214 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/7/2026 9:48:21	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	27/6/2023
Modelo	Berlingo Combi Diesel	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR7EFYHT2PJ586434	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	7,5 mm	Goodyear	205/55 R 17 95 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	7,4 mm	Goodyear	205/55 R 17 95 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	7,7 mm	Goodyear	205/55 R 17 95 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	7,7 mm	Goodyear	205/55 R 17 95 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Guarnición Puerta Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



3 | Reposabrazos Del Cent

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Importe



4 | Tapizado Asiento Del DR

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



5 | Guarnición Puerta Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



7 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



8 | Guarn Montante A DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



9 | Tapa guantera

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Salpicadero/Tablero Instrumentos

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



15 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



17 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



18 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



19 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



11 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



20 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



21 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control




22 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



23 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



24 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR

Fotos comerciales

