

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	27/03/2023	Color	Kristall Silver
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	21 961 km
Modelo	Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos
Botella kit reparar pinchazos
Bandeja trasera



Documento técnico

Neumáticos

Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm



Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm



Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Daños externos

3



Elemento Paragolpes
Posición Delantero
Daños Rayadura
Comentarios -

4



Elemento Llanta de aleación 16"
Posición Delantero Izquierdo
Daños Rayadura
Comentarios -

5



Elemento Puerta
Posición Delantero Izquierdo
Daños Abollado
Comentarios -

6



Elemento Goma contorno luna
Posición Delantero Izquierdo
Daños Roto
Comentarios -

7		Elemento Posición Daños Comentarios	Guía de luna Delantero Izquierdo Roto -	8		Elemento Posición Daños Comentarios	Techo - Rayadura -
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Izquierdo Abollado -	10		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Rayadura -
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Portón trasero o maletero - Rayadura -	12		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Derecho Abollado -
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Derecho Abollado -	14		Elemento Posición Daños Comentarios	Montante de techo Derecho Rayadura -
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Derecho Rayadura -	16		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 16" Delantero Derecho Rayadura -
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Delantero Derecho Rayadura -	18		Elemento Posición Daños Comentarios	Descuento piezas adyacentes - - -

Daños internos

1		Elemento Posición Daños Comentarios	Pivotes de bandeja Trasero Derecho Falta -	2		Elemento Posición Daños Comentarios	Pivotes de bandeja Trasero Izquierdo Falta -
---	---	--	---	---	--	--	---

Otros Daños

DEKRA Automotive Solutions

19		Elemento	Tiempo auxiliar	
		Posición	-	
		Daños	-	
		Comentarios	-	

Comentarios				
Vehículo sucio				
reserva de combustible				