

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4519MGB / WBA21BY0807M18610 / 7M18610

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|--------------------|--------------|----------------|
| Marca: | BMW | Combustible: | GASOLINA |
| Modelo: | 218D ACTIVE TOURER | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 218D ACTIVE TOURER | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 144.771 |

Controles específicos:

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 2 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 4519MGB Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|---------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD | GENERAL | 205/65/16 | 105 | T | - |
| DI | GENERAL | 205/65/16 | 105 | T | - |
| RP | | | | | - |
| TD | GENERAL | 205/65/16 | 105 | T | - |
| TI | GENERAL | 205/65/16 | 105 | T | - |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 17/06/2026 | | |
| Comentarios: | | | |

Daños no valorables:

| 4519MGB COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------|------------|
| | | |

| 4519MGB COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---|--|----------------------------|
| 7. Llave-telemando | - | REEMPLAZAR |
| 8. Llave emergencia | - | REEMPLAZAR |
| 30. Guarnecido portón/capó tr | - | SR Plásticos |
| 1. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR |
| 2. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 3. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 4. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 5. Emblema tr | - | REEMPLAZAR |
| 6. Anagrama tr modelo | - | REEMPLAZAR |
| 9. Neumático dl iz - GOODYEAR UG 8 - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 10. Neumático dl dr - GOODYEAR UG 8 - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 11. Neumático tr iz - GOODYEAR UG 8 - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 12. Neumático tr dr - GOODYEAR UG 8 - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 13. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 14. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 15. Aleta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | REPARAR |
| 16. Puerta tr dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | REPARAR |
| 17. Portón tr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | REPARAR |
| 18. Embellecedor manilla ext tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 19. Cejilla ext puerta tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 20. Aleta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | - |
| 21. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | - |
| 22. Llanta rueda dl dr | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO |
| 23. Llanta rueda dl iz | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO |
| 24. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 25. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 26. Puerta dl dr | - | PULIR |
| 27. Moldura retrovisor puerta dr | - | Pintura plásticos pequeños |
| 28. Llanta rueda tr dr | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO |
| 29. Aleta tr dr c/estribo | - | PULIR |

| 4519MGB COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---------------------------|-----------|--------|
| 31. Aleta tr iz c/estribo | - | PULIR |