


Information véhicule

Marque:	TESLA	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	MODEL Y	NIV:	XP7YGCEK9PB095050
Type de carburant:		Puissance:	274 kW
Version:	BEV LONG RANGE AUTO 4WD	Première immatriculation	16/03/2023
Kilométrage:	98933 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Droite	2	Gauche	1
Intérieur	1	Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur




GPS

Oui

Dommages



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARD polie

Déformé / Forcé

E - Remplacer

Droite



Jante alum. AVD

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. AVG
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Pneus						▼
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur	
Avant Gauche	Eté	Aluminium	255/45/19/104/W	Hankook	5,0 mm	
Avant Droite	Eté	Aluminium	255/45/19/104/W	Hankook	5,0 mm	
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	255/45/19/104/W	Hankook	7,0 mm	
Arrière Droite	Eté	Aluminium	255/45/19/104/W	Hankook	7,0 mm	

Contrôles			▼
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Cric	P/A
Galette	P/A	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	1	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Niveau de charge	60
Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible	Roue de secours	P/A
Runflat	P/A	SOH	92.0
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.