

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA ENYAQ iV 60 Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 180 PS / 132 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -PR 0894E Fahrgestell-Nummer: TMBJB7NY8NF038134
Vertrags-Nummer: 73139081 Erstzulassung: 21.03.2022
Internes KZ: 15051041 Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA ENYAQ iV 60 Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 180 PS / 132 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA ENYAQ iV 60 Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 180 PS / 132 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	132 / 180	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1965	zul. Gewicht (kg):	2509

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 73139081
Amtliches Kennzeichen: HD -PR 0894E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA ENYAQ iV 60 Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 180 PS / 132 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
18.07.2024	9059902390	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
11.11.2022	9059830629	Eigenverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Türgriff hinten (ausßen) Beifahrerseite	Ja	Nein
13.04.2022	9059819345	Eigenverschulden	Stosstange hinten mitte	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 73139081
Amtliches Kennzeichen: HD -PR 0894E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


SKODA ENYAQ iV 60 Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 180 PS / 132 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJB7NY8NF038134

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	95.182 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	626 Tag(e)
Typ/Modell	ENYAQ 60	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	TMBJB7NY8NF038134	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	21.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Tür vorn links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (Fehlt) - erneuern
11	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
14	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
15	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/55 R19 101T	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105V	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45851120
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ENYAQ 60	Laufleistung (abgelesen)	95.182 km
Fahrgestellnummer	TMBJB7NY8NF038134	Erstzulassung	21.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45851120
Anlieferungsdatum: 09.06.2026




Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Tür vorn links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts




Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



TMBJB7NY8NF038134

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	95,182 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	626 Tag(e)
Type / Model	ENYAQ 60	Main inspection (Report not on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	TMBJB7NY8NF038134	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	21 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - Cover / polish
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
6	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
7	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
8	Door - front left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
9	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
10	Interior	Boot cover / roller cover (Fehlt) - Replace
11	Equipment	Vehicle key with remote control - Damaged - Replace
12	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
13	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint
14	Side panel - rear right side	Side panel - Scratch(es) - Repair and paint
15	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Door - rear left side	Door edge - Scratched - No deduction
4	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
5	Door - front right side	Door edge - Scratched - No deduction



Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/55 R19 101T	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105V	Goodyear	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					12/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45851120
Delivery date: 9 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ENYAQ 60	Mileage (Read)	95,182 km
Vehicle Identification number	TMBJB7NY8NF038134	First registration	21 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45851120
Delivery date: 9 Jun 2026




Figure 19: Misc.



Pictures of damage



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(...)
- Cover / polish



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Door - front left side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair




Damage #8: Door - front left side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #9: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #11: Equipment: Vehicle key with remote control - Damaged - Replace




Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45851120
Delivery date: 9 Jun 2026



Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side