

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002433180
Besichtigt am: 30.04.2026 12:52
Berichts-Nr: 10532285
FIN: WAUZZZF41MA067781

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BUZ
Erstzulassungsdatum:	25.05.2021
Laufleistung:	66.909 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Digitaler Radioempfang
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einsatz für bleifreie Betankung
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
advanced	Elektromechanische Parkbremse
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektromechanische Servolenkung
Akzentflächen schwarz matt	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Ambiente-Lichtpaket	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi adaptive cruise control	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense basic	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi pre sense city	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi Smartphone Interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi sound system	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel links, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Basis	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kategorie 0
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Businesspaket	Kindersicherheits-Paket
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Datenmodul Europa	Kofferraumbodenmatte



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Windschott
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Scheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	Optikpaket schwarz
Leichtmetallräder, 10-Speichen-Kristall,7,5Jx17, Reifen 225/50 R17	Ottomotor
Leichtmetallräder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17	PKW-Ausführung
Linkslenker	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
LTE-Unterstützung für Audi phone box	quattro
Mild-Hybrid	quattro mit ultra Technologie
Mit Multifunktionskamera	Räder der Serie
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Motorabdeckung	Reifen 225/50 R17 94Y
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Normalsitze vorn	Reifenreparaturset
Ohne AdBlue-Tank	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Beleuchtung	Rückfahrkamera
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S tronic
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags hinten
Ohne Frontspoiler	Serienfahrwerk
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-Up Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Heckspoiler	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Nackengebläse	spezielles Typschild EU
	Standard
	Standardabgasanlage



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Index
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperrung elektronisch
Wendeladeboden
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	2,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	2,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	2,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2030

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.450,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.450,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	183,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	199,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	193,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF41MA067781

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(30.04.2026 12:24) Vorschäden laut GW Übergabeprotokoll M260118

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532285
vom: 02.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Winterreifen



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen

