

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0093730	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
		Model	Leaf N-CONNECTA 40kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-3-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Parelmoer Wit
Km stand	89 372 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens



Accessoires

Airconditioning (automatisch)
 Navigatiesysteem
 Lichtmetalen velgen
 Automatische versnellingsbak
 Stoelverwarming
 Metaallak
 Centrale verrendeling


Verwijderbare items

Mobiliteitsset ☒
 Hoedenplank ☒
 Laadkabel ☒
 Thuislader ☒

Documentenlijst

Handleiding ☒
 Onderhoudsboekje ☒
 Reservesleutel ☒
 Navigatie software ☒

Banden



Exterieur schade

2 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3 <




Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

4 <



Onderdeel	Dorpelbekleding
Positie	Links
Type	Gebroken
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6 <



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

7 <



Onderdeel	Dakstijl
Positie	Rechterzijde
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

8 <



Onderdeel	Raamsnor
Positie	Rechtsachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Ter info

9 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

10 <



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

12 <




Onderdeel	Dakspoiler
Positie	Achter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

13 <



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

14 <



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1 <



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

15 <



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Linksvoor
Type	Verbrand
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

16 <



Onderdeel	Dashboard switches
Positie	Linksvoor
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Overige schade

11 <



Onderdeel	Werkklamp
Positie	-
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Ter info

