

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford Kuga	WFOAXXWPMADP47979	07.06.2013	132552

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service		
01.07.2026	Kein	km	Service	km	Nachweis

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	119,00 µm	Tür VR	122,00 µm	Tür HR	106,00 µm	Seitenteil HR	117,00 µm
Motorhaube	122,00 µm	Dach	121,00 µm	Heckklappe	85,00 µm		
Kotflügel VL	123,00 µm	Tür VL	110,00 µm	Tür HL	98,00 µm	Seitenteil HL	119,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	6 mm	Rad h.l.	6 mm	Rad v.r.	5,4 mm	Rad h.r.	5,8 mm
Reifengröße:	235/55 R17 99V						

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse	Rostansatz	Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	leicht Ölfeucht	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display		Start/Stopf Knopf abgenutzt	

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Kratzer
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR	S	Radlaufblende verkratzt
Stoßfänger hinten	L	HR verkratzt
Heckklappe	I	Kratzer mit Rostansatzung
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer:

Bewertung durchgeführt von:

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

