



W1N2476151W255497

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	62,860 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	111 Tag(e)
Type / Model	GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1N2476151W255497	Power / Engine displacement	140 kW / 1,950 ccm
First registration	21 Sept 2022	Upholstery/Colour	Leather / Red-Black
Last maintenance		Paintwork	White
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
2	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Rear bumper	Spoiler - Scratch(es) - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Replace
5	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.
2	235/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46323671



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99W	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	235/50 R19 99W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46323671



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik	Mileage (Read)	62,860 km
Vehicle Identification number	W1N2476151W255497	First registration	21 Sept 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN



Figure 16: Accessories




Figure 17: Documents



Figure 18: Mounted tyres



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work




Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Loss in value



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side
(Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Replace



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side
(Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Replace



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side
(Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Replace



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side
(Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Replace




Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46323671



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Replace



W1N2476151W255497

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	62.860 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	111 Tag(e)
Typ/Modell	GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	W1N2476151W255497	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	21.09.2022	Polster/Farbe	Leder / Rot-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	235/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 99W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik	Laufleistung (abgelesen)	62.860 km
Fahrgestellnummer	W1N2476151W255497	Erstzulassung	21.09.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft -




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46323671



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -HB 1875	Fahrgestell-Nummer:	W1N2476151W255497
Vertrags-Nummer:	12249083	Erstzulassung:	21.09.2022
Internes KZ:	15066779	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	167
durchschn. Verbr./100 Km:	6,400	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	217	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1755	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12249083
Amtliches Kennzeichen: HD -HB 1875
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.05.2026	9060000008	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
23.12.2025	9059975815	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
14.10.2024	9059904744	Eigenverschulden	Motorhaube mitte	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12249083
Amtliches Kennzeichen: HD -HB 1875
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer