

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002395335
Besichtigt am:	08.04.2026 10:39
Berichts-Nr:	10380489
FIN:	TMBLN9NS0N8031979



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	01.04.2022
Laufleistung:	64.270 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	DAB - Digitaler Radioempfang
"SIDE ASSIST" (Toter Winkel Assistent)	Dachreling, schwarz
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Dachspoiler
"SUNSET"	Dämpfung hinten,Basis 1
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dekor-Einlagen
3-Zonen Klimaanlage	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up- Horn und Abschleppschutz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelboden im Kofferraum
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail	Doppelton-Signalhorn
Grundmotor: T6F	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablageschale am Dachhimmel	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allradantrieb	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrerkniefairbag
AM Tour DE	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fertigungsablauf Standard
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Feststellbremse
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Formteilhimmel ungeteilt
Area View	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Außenspiegel links, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumleuchte
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Besondere Innengeräuschkämpfung	Halbleiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Betriebsspannung 12 V	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Anschlussgarantie
Klimakomfortscheibe	Ohne Aufkleber und Embleme
Komfortausstattung	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortsitze vorn	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Durchladeeinrichtung
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Halter
Kühlerschutzgitter	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Müdigkeitserkennung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Matrix-Beam	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Adapter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannens-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Parklenkassistent
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Radstand
Navi Amundsen + Web radio	Radvollblenden
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 235/50 R19 99V
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notrufsystem eCall+	Reifendruckkontrolle
Ohne "drive select"	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne 2. Batterie	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
	Schalthebelknopf/-Griff in Leder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne
 Variante
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten schwarz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,3 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,2 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,3 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,2 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
2	Seitenwandverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN9NS0N8031979

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10380489
vom: 08.04.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



2 - Seitenwandverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen




3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

