




Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Spoiler / Anteriore / Rientranza



Spoiler / Anteriore / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Ammacco vernice incisa

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro



Navigation



Spare Tyre



Vin



002

Spoiler / Anteriore

Rientranza

Sostituzione



003

Paraurti / Posteriore

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.3 mm

MG

MG3 ICE COM

TELAID: LSJWP4U98SZ080764



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	18679 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione