



EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE N1

Pierre JACQUEMOT

Der Unterzeichner

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ Variante

0.2.1. Handelsbezeichnung

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie

0.2.3.5. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie (gegebenenfalls)

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie

0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am

Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

und in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

: IP-82A3MDDK6A 001-VF1-0
: AT-82A 1997D_0_001-VF1-1
: 2-VF1-D26
: RL-82ADK6A_450_001-VF1-0
: -
: PR-2822M9R_6UD_000-VF1-0
: -

: RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

: Im vorderen rechten Tuerrahmen angeklebt

: Oberhalb der rechten Tritstufe eingeschlagen

: -

: VF1FL000669285825

: 12/04/2022

: e2*2007/46*0014*52

: 04/03/2022

: Rechtsverkehr

: Metrische Einheiten

22/04/2022

Leiter der Abteilung Homologation

Guyancourt
P. JACQUEMOT

[Signature]

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert)
Elektrische Reichweite
3. Fahrzeug mit Oeko-Innovation(en) ausgestattet : Ja
3.1. ATZ-Code der Oeko-Innovation(en) : e2 29 35
3.2. Gesamteintragungen von CO2-Emissionen durch die Deko-Innovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFF (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol
4. Alle Antriebe, ausser reines Elektrofahrzeug, gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig Mittel 215 g/km 178 g/km
Hoch 162 g/km 162 g/km
Hochstwert 203 g/km 187 g/km
Gewichtet, kombiniert
WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen
Niedrig Mittel
Hoch
Hochstwert
Kombiniert
Gewichtet, kombiniert
5. Voll-Elektrosche Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrosche Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Voll-Elektrosche Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektrosche Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)
Verschiedenes
50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften fuer die Befoerderung gefaehrlicher Gueter of the Economic Commission for Europe of the United Nations
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung gemass Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europaeschen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)
Liste der Reifen: technische Parameter
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz Abstandsradar



24. Juni 2022

CLW S 1045



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN299280 WURDE ERSTELLT

11. geneine Bauteile			
1. Anzahl der Achsen	: 2	und Raeder	: 4
2. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung			
3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung)	: 1 vorn	nicht automatisiert	
4. Hauptabmessungen			
4.1. Achsabstände	: 3498 mm		
5. Laenge	: 2.3		
6. Breite	: 5480 mm		
7. Hoehle	: 1956 mm		
8. Sattel (vom Sattelzugfahrzeug (Hoechst- und Mindestwert) Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhaengeruehrung	: 5605 mm		
9. Laenge der Ladehaelle	: 3115 mm		
10. Masse in fahrbereitem Zustand	: 1924 kg		
11.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen	: 1279 kg		
12. Tatsaechliche Masse des Fahrzeuges	: 2020.0 kg		
13.1. Technische zu aessige Hoechstmasse	: 3070 kg		
14.1. Technische zu aessige Gesamtmasse im beladenem Zustand	: 1625 kg		
15.1. Technische zu aessige maximale Masse je Achse	: 1650 kg		
16.1. Technische zu aessige maximale Masse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination	: 4700 kg		
17.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
18.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
19.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
20.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
21.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
22.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
23.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
24.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
25.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
26.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
27.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
28.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
29.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
30.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
31.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
32.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
33.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
34.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
35.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
36.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			
37.1. Technische zu aessige maximale Anhaengermasse bei Betroerderung eines Fahrzeugkombination			

38. Code des Aufbaus	: 88		
39. Farbe des Fahrzeuges	: Weiss		
40. Anzahl und Anordnung der Türen	: 2 Fluegeltüren und 0, 1 oder 2 Schiebetüren		
41. Anzahl der Sitzplätze (einschliesslich Fahrerplatz)	: 3: 3 vorn		
42. Anhaengeruehrung			
43.1. Anhaengeruehrung			
44.1. Anhaengeruehrung			
45.1. Anhaengeruehrung			
46.1. Anhaengeruehrung			
47.1. Anhaengeruehrung			
48.1. Anhaengeruehrung			
49.1. Anhaengeruehrung			
50.1. Anhaengeruehrung			
51.1. Anhaengeruehrung			
52.1. Anhaengeruehrung			
53.1. Anhaengeruehrung			
54.1. Anhaengeruehrung			
55.1. Anhaengeruehrung			
56.1. Anhaengeruehrung			
57.1. Anhaengeruehrung			
58.1. Anhaengeruehrung			
59.1. Anhaengeruehrung			
60.1. Anhaengeruehrung			
61.1. Anhaengeruehrung			
62.1. Anhaengeruehrung			
63.1. Anhaengeruehrung			
64.1. Anhaengeruehrung			
65.1. Anhaengeruehrung			
66.1. Anhaengeruehrung			
67.1. Anhaengeruehrung			
68.1. Anhaengeruehrung			
69.1. Anhaengeruehrung			
70.1. Anhaengeruehrung			
71.1. Anhaengeruehrung			
72.1. Anhaengeruehrung			
73.1. Anhaengeruehrung			
74.1. Anhaengeruehrung			
75.1. Anhaengeruehrung			
76.1. Anhaengeruehrung			
77.1. Anhaengeruehrung			
78.1. Anhaengeruehrung			
79.1. Anhaengeruehrung			
80.1. Anhaengeruehrung			
81.1. Anhaengeruehrung			
82.1. Anhaengeruehrung			
83.1. Anhaengeruehrung			
84.1. Anhaengeruehrung			
85.1. Anhaengeruehrung			
86.1. Anhaengeruehrung			
87.1. Anhaengeruehrung			
88.1. Anhaengeruehrung			
89.1. Anhaengeruehrung			
90.1. Anhaengeruehrung			
91.1. Anhaengeruehrung			
92.1. Anhaengeruehrung			
93.1. Anhaengeruehrung			
94.1. Anhaengeruehrung			
95.1. Anhaengeruehrung			
96.1. Anhaengeruehrung			
97.1. Anhaengeruehrung			
98.1. Anhaengeruehrung			
99.1. Anhaengeruehrung			
100.1. Anhaengeruehrung			



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Seitenschweller links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Spiegelkappe links, zerbrochen



Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld




Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld



Bild 19 : Motorhaube, eingedellt, drücken




Bild 20 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 21 : Spiegelblinker rechts, zerbrochen




Bild 22 : Spiegelrahmen rechts zerbrochen
Spiegelblende rechts unten, fehlt



Bild 23 : Seitenschweller rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 25 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 26 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 27 : Hecktür rechts, eingedellt



Bild 28 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 29 : Laderaum, diverse Kratzer



Bild 30 : Laderaum, diverse Kratzer



Bild 31 : Laderaum, diverse Kratzer



Bild 32 : Unterfahrschutz vorne, zerkratzt




Bild 33 : Bremsscheiben hinten, korrodiert




Bild 34 : Bremsscheiben hinten, korrodiert




Bild 35 : Dämmmatte, gerissen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.06.2022	Letzte Zulassung	24.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Trafic Kasten (06.2014->) / Trafic 2.0 BLUE dCi 150 L2H1 3,0t Komfort (EU6d)	Aufbauart	Van
Türen	5	Sitzplätze	3
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1FL000669285825	Maße Länge/Breite/Höhe	5480 / 1956 / 1935 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3498
zul. Gesamtmasse	3070 kg	HSN / TSN	3333 / BOS
DAT Europa-Code®	027200181140010	DAT Marktindex	DE007 6280
Km-Stand abgelesen	99953	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1997
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Farbe (Hersteller)	Weiß / OV369	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 R	Kleber / Transalp 2+	W /O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 R	Kleber / Transalp 2+	W /O	8 mm
2 links	215 / 65 R 16 106/104 T	Continental / VanContactWinter	W /O	7 mm
rechts	215 / 65 R 16 106/104 T	Continental / VanContactWinter	W /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 106/104 H	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S /O	5 mm
215 / 65 R 16 106/104 H	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S /O	5 mm
215 / 65 R 16 106/104 H	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S /O	5 mm
215 / 65 R 16 106/104 H	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio CONNECT R&GO, Batterie 85 Ah, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Entfall Keyless-Entry, Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Kraftstofftank: 80 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Modellpflege (2), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT, Nebelschlussleuchte, Radstand 3498 mm, Reifen-Reparaturset, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6x16, Tagfahrlicht LED, Verzurrrösen im Laderaum seitlich, Vorrüstung für Elektrik Aufbau, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
74900	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC)
15209	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
40798	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
42921	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
41165	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
26708	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
27701	Holzfußboden im Laderaum
1926	Klare-Sicht-Paket
28901	Klimaautomatik
1990	Mobiles Büro-Paket 1
39804	Rückfahrkamera
18025	Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur C


14200 Anhängerkupplung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 07.04.2025 bei Kilometerstand 84.802
 bis Wartung verbleiben: 24.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dämmmatte, gerissen, erneuern (Bild 35)
2. T- Bremsscheiben hinten, korrodiert, erneuern (Bild 33, 34)
3. Spiegelkappe links, zerbrochen, erneuern (Bild 16)
4. Spiegelblinker rechts, zerbrochen, erneuern (Bild 21)
5. Spiegelrahmen rechts, zerbrochen, erneuern (Bild 22)
6. T- Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, erneuern (Bild 17, 18)
7. HU, fällig, erneuern
8. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 24, 25, 26)
9. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 19, 20)
10. Seitenschweller rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 23)
11. Seitenschweller links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)
12. Seitenteil hinten links, eingedellt,

instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Unterfahrschutz vorne, zerkratzt, (Bild 32)
Laderaum, diverse Kratzer (Bild 29, 30, 31)
Hecktür rechts, eingedellt (Bild 27)
Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 28)

Fehlende Teile

1. Spiegelblende rechts unten, fehlt

Schadensfälle der internen Belegnummer 4401047

Fahrzeugdaten

Modell RENAULT Trafic Blue dCi 150 EDC L2H1 Komfort Kasten, 4-türig, Automatik, 6-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. VF1FL000669285825

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107951	14.06.2023	Beifahrerseite Außenspiegel	82,86
2026109971	09.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.213,45