


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002349378  
**Besichtigt am:** 19.03.2026 08:15  
**Berichts-Nr:** 10260388  
**FIN:** WVVWZZAWZPU001615



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kompaktklasse                                |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Polo                                         |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CDS                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 02.03.2023                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 43.988 km                                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Deep Black Perleffekt                        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 70 kW (96 PS)                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                             |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                        |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                            |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 08.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 6.800 KM      |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten             | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze                        |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                     | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                             |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l                                                               | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                      |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW                                                    | Einton-Signalhorn                                                                                          |
| 4 Stahlräder 5,5 J x 15                                                                  | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR                   |
| 4 Türen                                                                                  | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                  |
| 6 Lautsprecher                                                                           | Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion                             |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                    | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                           | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa                                                |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                         | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                  |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze                                          | Fensterheber elektrisch                                                                                    |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                       | Fernlichtassistent "Light Assist"                                                                          |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                | Fertigungsablauf Süd-Afrika                                                                                |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                                                                   |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                  | Frontantrieb                                                                                               |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend                                                       |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                              | Fußgänger- und Radfahrererkennung                                                                          |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                          | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                    |
| Batterie 320A (49Ah)                                                                     | Ganzjahresreifen 185/65 R 15                                                                               |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                    | Gepäckraumabdeckung                                                                                        |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                        | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                      |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                      | Gepäckraumboden                                                                                            |
| Berganfahrassistent                                                                      | Geschwindigkeitsbegrenzer                                                                                  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                               | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                |
| Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz                                            | Handbremshebelgriff in Leder                                                                               |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                   | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                                                                 |
| Chrom-Paket                                                                              | Hinterachse "Standard"                                                                                     |
| Dachhimmel in Ceramique                                                                  | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten                   |
| Dämpfung hinten                                                                          | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                            | Instrumententafel geschäumt                                                                                |
| Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn         | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel |
| Diebstahlwarnanlage                                                                      | Kältemittel R1234yf                                                                                        |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz           | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                   |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar                      | Keine Aktionsausführung                                                                                    |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                              | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                    |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                         | Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter                                                                          |
| Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                            | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser        |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                 |                                                                                                            |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                           |                                                                                                            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

|                                                                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                       | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                       |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                    | Ohne Nebelscheinwerfer                                                          |
| Kurzheck                                                                             | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                               |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                   | Ohne Sprachsteuerung                                                            |
| LED-Rückleuchten                                                                     | Ohne Spurwechselassistent                                                       |
| LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht                                                | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg                                           |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung                                            | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                |
| Leuchtweitenregulierung                                                              | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                        |
| Licht-und-Sicht-Paket inkl. "Light Assist"                                           | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                |
| Life                                                                                 | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                       |
| Linkslenker                                                                          | Ohne zusätzliche Bereifung                                                      |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                      | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund               |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox                                  | Radio                                                                           |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                      | Radschrauben Standard                                                           |
| Müdigkeitserkennung                                                                  | Radstand                                                                        |
| Multifunktionskamera                                                                 | Radvollblenden                                                                  |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen                                     | Rechtsverkehr                                                                   |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                      | Regensensor                                                                     |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                      | Regionscode " ECE " für Radio                                                   |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr                                                   | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                          |
| Nicht Heissland                                                                      | Reifenkontrollanzeige                                                           |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                          | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar                   |
| Normalsitze vorn                                                                     | Schalthebelknauf in Leder                                                       |
| Notbremsassistent "Front Assist"                                                     | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                                 |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung    |
| Ohne 2. Batterie                                                                     | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                               |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                       | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                  |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen                                                       | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                               |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Servolenkung                                                                    |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                           | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                          |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                                   | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                          |
| Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber                                                     | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                          | Stabilisator vorn                                                               |
| Ohne Differenzialsperre                                                              | Standard-Klimazonen                                                             |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                           | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                               |
| Ohne ECO-Funktion                                                                    | Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste                           |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Telefonschnittstelle                                                            |
| Ohne Folienbeklebung                                                                 | Textilfußmatten vorn und hinten                                                 |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum                                                         | Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                     |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                    | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typrüfstand Deutschland  
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze  
Überhang hinten, kurz  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Version Standard plus  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|
| Sonstige   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 92 V | 7,0 mm      |
| Sonstige   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 92 V | 7,0 mm      |
| Vredestein | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 7,0 mm      |
| Vredestein | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                    | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Radzierblende vorne rechts | Kratzer              | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                                | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Türverkleidung Zierleiste vorne rechts | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Windschutzscheibe                      | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Heckscheibe                            | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Tür hinten rechts                      | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Nein                                  |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)          | 151,0     |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)                 | 164,0     |
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)            | 145,0     |
| Lackschichtdicke Dach (µm)                              | 198,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAWZPU001615

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach




Lackstärke Tür hinten rechts



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos


### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Radzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen




### GEBRAUCHSSPUREN



1 - Türverkleidung Zierleiste vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10260388  
vom: 19.03.2026

## 4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

