



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1938	zul. Gewicht (kg):	2390

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** 60190081  
**Amtliches Kennzeichen:** GM -K 0265E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 60190081  
**Amtliches Kennzeichen:** GM -K 0265E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsge Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>GM-K 265E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000923394-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31178765</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Polestar 2 (05.2020->) Standard Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>YSMVSEFE3PL136006</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>50717 km</b> <b>05.06.2026 Obere</b> <b>Lichtenplatzer Str. 304,</b> <b>42278 Wuppertal</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>23.11.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 170 kW (231 PS)</b>
Antriebsart:	<b>-</b>	Lackfarbe:	<b>Space / Metallic</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>11.2027 / 11.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Teilweise</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>30615 / 10.12.2024</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/102V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/102V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/102V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/102V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

## Serienausstattung

- Adaptive Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS)
- Audiosystem Polestar High Performance
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)  
Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Frontstaufach (Kofferraum, vorn)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen  
Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Digital Key
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fußmatten Textil
- HV-Batterie 69 kWh brutto / 64 kWh netto (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)

- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: Google Services
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Warndreieck
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung Magnesium
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff  
Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik
- Sitzheizung vorn
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Standard Range Single
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

#### Probefahrt:

#### Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung				
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft ✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden ✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft ✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

## Schaden



### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Wartung über 615 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung