

VXKUPHNEKN4163958

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	45.666 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4163958	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	11.04.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Hutablage (Halterung rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair
3	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (04/2023 fehlt -> 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (04/2024 fehlt -> 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (04/2025 fehlt -> 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (04/2026 fehlt -> 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis
8	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ
Taunus GmbH & Co. KG
Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46466318
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Matthias Budich



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ
Taunus GmbH & Co. KG
Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46466318
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Matthias Budich



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	45.666 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4163958	Erstzulassung	11.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ
Taunus GmbH & Co. KG
Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46466318
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Matthias Budich



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ
Taunus GmbH & Co. KG
Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46466318
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Matthias Budich




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ
Taunus GmbH & Co. KG
Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46466318
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Matthias Budich




Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente





Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Hutablage (Halterung rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ
Taunus GmbH & Co. KG
Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46466318
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Matthias Budich




Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ
Taunus GmbH & Co. KG
Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 10.07.2026
Protokollnummer: 46466318
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Matthias Budich



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29

3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel 2.14 g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel CO2-Emissionen Kraftstoffverbrauch
WLTP-Werte [g/km] [l/100km]

Niedrig 146 6.5
Mittel 114 5.1
Hoch 99 4.4
Höchstwert 119 5.3
Kombiniert 115 5.1
Gewichtet, -
kombiniert -

Gas CO2-
Emissionen Kraftstoffverbrauch
WLTP-Werte [g/km] [l/100km] [m³/100km]

Niedrig - - -
Mittel - - -
Hoch - - -
Höchstwert - - -
Kombiniert - - -
Gewichtet, -
kombiniert -

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, - Wh/km
weighted)
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts - km
(EAER city)

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0053YCC7

Haendler Code DE0235

B/E

Motor kennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 63783

KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS


OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUPHNEKN4163958



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HNEK-X1B500**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNE MB6DS42C-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS 0402-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-VR3-EQ**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-CMP_MB6_5023-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **-**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_CMP_5401-VR3-0**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHNEKN4163958
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
02.03.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **09.03.2022**
Ort Datum

Manager
Vehicle
Certification

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2540** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2540** mm
5. Länge: **4055** mm
6. Breite: **1745** mm
7. Höhe: **1435** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1165** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1184** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1620** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **890** kg
2: **870** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
2820 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1200** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **580** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
HN05
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff:
Benzin
26.1. Einstoff
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **74.00** kW bei: **5500** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.2895 0.4884 0.775 1.0256 1.3143
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
1.6562 - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2533**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0733 0.1237 0.1963 0.2598 0.333
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.4196 - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **194** km/h
30. Spurweite:
1: **1490** mm
2: **1490** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AB Schräghecklimousine
40. Farbe des Fahrzeugs:
schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **74.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
Fahrgeräusch: **67.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1251** kg
47.1.2. Querschnittsfläche **0.642** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:
- cm³

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **55.4** N
47.1.3.1. f1: **0.465** N/(km/h)
47.1.3.2. f2: **0.02913** N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus: **3b**
47.2.1. Fahrzyklusklasse:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Benzin / Diesel Gas Andere (siehe 26.)
CO **508.7** - - - mg/km
THC **21.9** - - - mg/km
NMHC **18.3** - - - mg/km
NOx **14.2** - - - mg/km
THC+NOx - - - mg/km
NH3 - - - ppm
Partikelmasse **0.4** - - - mg/km
Partikelzahl **1.72** - - - 10¹¹/km
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
Benzin / Diesel Gas Andere (siehe 26.)
CO - - - - mg/kWh
NOx - - - - mg/kWh
NMHC - - - - mg/kWh
THC - - - - mg/kWh
CH4 - - - - mg/kWh
NH3 - - - - ppm
Partikelmasse - - - - mg/kWh
Partikelzahl - - - - 10¹¹/km
48.1. Rauch: **-** m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
NOx [mg/km] Partikelzahl [10¹¹/km]
Vollständige RDE-Fahrt **60** **6**
Innerstädtische RDE-Fahrt **60** **6**
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km]
Innerorts - - -
Außerorts - - -
Kombiniert - - -
Gewichtet, kombiniert - - -
Gas CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km] [m³/100km]
Innerorts - - -
Außerorts - - -
Kombiniert - - -
Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor **null**