

Ford

PUMA1.0ECOBOOST

VIN:WF02XXERK2PY52466



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
[REDACTED]	14/09/2023	61934 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Argent	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Climatisation manuelle
Jantes alliage	Radar de proximité arrière	Régulateur de vitesse
Système de navigation		

Détails de l'inspection











Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
[REDACTED]	26/02/2026	27/02/2026









Contrôles







Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation	Véhicule grêlé
Non	Non	Oui

Dommages et corrections

#	Élément	Domma g e	Correction
001	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation

			
002	Baguette de pare-chocs / Avant Gauche	Cassé	Echange
			
003	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
			
004	Capot / -	Enfoncement grêle	Réparation
			 
005	Jante / Avant Gauche <small>Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "</small>	Rayure	Réparation
			
006	Aile / Avant Gauche	Malfaçon	Peinture
			
007	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			

008	Ceinture sécurité / Arrière Gauche	Brûlé	Echange
			
009	Porte / Arrière Gauche	Malfaçon	Peinture
			
010	Aile / Arrière Gauche	Malfaçon	Peinture
			
011	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation
			
012	Monogramme de hayon/malle / -	Cassé	Echange
013	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement grêle	Réparation
	 		
014	Porte / Arrière Droit	Enfoncement grêle	Smart repair
	 		
015	Aile / Arrière Droit	Enfoncement grêle	Smart repair

			
016	Montant de pavillon / Gauche	Malfaçon	Peinture
			
017	Pavillon / -	Enfoncement grêle	Réparation
			
018	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
019	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
			

Éléments amovibles

- Cable de charge lente Compresseur kit
- réparation pneumatique Filet de coffre
- Outillage de bord Roue de secours
-
-
- Cable de charge rapide
- Cric
- Filet de separation
- Plage arrière
- Cache bagages
- Double de clé
- Kit réparation pneumatique complet
- Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche

A- PL US

215 / 55 / 17 / Tous

6.8 mm

<i>Avant Droit</i>	A- PL US	215 / 55 / 17 / Tous	6.8 mm
<i>Arrière Gauche</i>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	6 mm
<i>Arrière Droit</i>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	5.9 mm
<i>Arrière</i>		// Été	3 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant




Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Jante / Avant Droit / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant Gauche / Cassé



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Jante / Avant Gauche / Rayure



Aile / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Ceinture sécurité / Arrière Gauche / Brûlé



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Porte / Arrière Droit / Enfoncement grêle



Porte / Arrière Droit / Enfoncement grêle



Aile / Arrière Droit / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Gauche / Malfaçon



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement