

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte CO₂Emissionen [g/km] Kraftstoffverbr.[l/100 km] od.[m3/100 km] od.[kg/100 km]

Innerorts: -----

Außerorts: -----

Kombiniert: -----

Gewichtet, kombiniert: -----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----

Verifizierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: NO

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen [g/km]

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Diesel / Benzin: -----

Flüssiggas / Erdgas: -----

Sonstige: -----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte CO₂Emissionen [g/km] Kraftstoffverbr.[l/100 km] od.[m3/100 km] od.[kg/100 km]

Niedrig: -----

Mittel: -----

Hoch: -----

Extra hoch: -----

Kombiniert: -----

Gewichtet, kombiniert: -----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: 158.6 Stromverbrauch (EC AC,weighted) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: 366 Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts [km]: 494 Elektrische Reichweite (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gem. Anhang II, Nr. 5: -----

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1599##NO.30: A2 max 1577###NO 35.:##235/45 R21 1

01T#8,5JX21 ET40;##235/50 R20 100T#8,0JX20 ET45;##235/55 R19 1

01T#8,0JX19 ET45;##235/60 R18 103T#8,0JX18 ET45;##

Amtliches Kennzeichen: GL-DA82E 046CC0139822

ZBII Nr.: GN457221

Bergisch Gladbach, den 12.01.2023

www.PS-Team.de

EWG - Übereinstimmungsbescheinigung

ŠKODA

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

NY

Variante:

ACEBJAL1KX2

Version:

BOPE1PE1MH002ON01AA

0.2.1. Handelsbezeichnung:

ENYAQ 50

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MEB31AZ_A0_1908-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-EQ310_1P_21_003-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mlada Boleslav II

CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:On the left or right B-pillar,
glued or bondedAnbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:In the engine compartment,
right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJA7NYXPF016948

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2022-12-09

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0416*09, erteilt am 2022-06-09

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav

2022-12-09

Mlada Boleslav

2022-12-09

Ing. Milan Haken
Head Technical conformityDr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJA7NYXPF016948

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 2

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2770

4.1. Achsabstand [mm]: 2770

5. Länge [mm]: 4649

6. Breite [mm]: 1879

7. Höhe [mm]: 1612

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1940

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1985

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2410

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1090 / 1360

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: -----

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: -----

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: -----

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: -----

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EBJ

22. Arbeitsverfahren: -----

23. Reiner Elektroantrieb: yes

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -----

25. Hubraum [cm³]: -----

26. Kraftstoff: Electro

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: -----

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): ----- bei -----

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): 109.00

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 70.00

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

28.1.2 Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 160

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1587 / 1565

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 235/55 R19 101T / 8,0JX19 ET45 / A / C1

Achse 2: 235/55 R19 101T / 8,0JX19 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLUE

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: ----- bei -----

Fahrgeräusch [dB(A)]: 65.00

47. Abgasnorm [Euro]: AX

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 2059

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 111.4 0.447 0.02921

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Gesamte RDE-Fahrt: -----

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: -----




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

12.01.2023									
8004									
AWQ000071									
M1									
AC									
TMBJA7NYXPF016948									
6									
SKODA									
NY									
ACEBJAL1KX2									
B0PE1PE1MH0020N01AA									
-									
ENYAQ 50									
SKODA (CZ)									
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.									
Kombilimousine									
715/2007*2018/1832AX									
2017/1151;WLTP;reine Elektro									
Elektro									
0004									
30AX									
-									
P.2: 70.00kW/30min; max. power 109.00kW*Batterie									
tät 55.0kWh*									

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Fahrzeugschlüssel beschädigt



Bild 15 : Scheinwerfer links Reparatur Spuren




Bild 16 : Türe hinten rechts deformiert




Bild 17 : Heckklappe lackierung verschrammt und eingedellt



Bild 18 : Heckklappe lackierung verschrammt und eingedellt



Bild 19 : Stoßfänger hinten lackierung verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger hinten lackierung verschrammt



Bild 21 : Felge hinten links verschrammt Glanzgedreht




Bild 22 : Fahrzeug hinten links Reparatur Spuren




Bild 23 : Fahrzeug hinten links Reperatur Spuren




Bild 24 : Sitzbezug vorne rechts beschädigt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6545730
Hersteller SKODA
Model Enyaq
Variante DE - SUV5 50, Loft, 2021 - 2023 IV 50
Listenpreis 20.673,61
VIN TMBJA7NYXPF016948
Erstzulassungsdatum 1.1.2023
Kennzeichen MB SC51E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4426731

04.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024118765	20.11.2024	Fahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten links	
2026107901	21.04.2026	Beifahrerseite Tür hinten	
2026110553	05.07.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten	
2026110557	05.07.2026	Reifen/Felge links Siehe Sonstiges	
2026110561	05.07.2026	Fahrerseite Außenspiegel	
2026110565	05.07.2026	Fahrerseite Tür hinten Siehe Sonstiges	
2026110567	05.07.2026	sonstige Schadenkosten Siehe Sonstiges	
2026110569	07.07.2026	Motorhaube Siehe Sonstiges	
2026110574	05.07.2026	Stoßfänger hinten Siehe Sonstiges	
2026110578	21.04.2026	Beifahrerseite Tür hinten Siehe Sonstiges	
2026110970	08.07.2026	Fahrerseite Tür vorne Siehe Sonstiges	
2026110974	08.07.2026	Stoßfänger vorne Siehe Sonstiges	
2026110978	08.07.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten Siehe Sonstiges	
2026110417	05.07.2026	Stoßfänger hinten	
2026110548	05.07.2026	Beifahrerseite Tür vorne Siehe Sonstiges	
2026110549	05.07.2026	Heckklappe	
2026110550	05.07.2026	Dach Siehe Sonstiges	
2026110552	08.07.2026	Fahrerseite Tür hinten Siehe Sonstiges	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 600 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

Türe hinten links 600

Ohne Kenntnis des tatsächlichen Reparaturaufwandes wurde auf Basis der getroffenen Feststellungen ein merkantiler / technischer Minderwert nach sachverständigem Ermessen angesetzt.

Kein RNP vorhanden

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.01.2023	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Enyaq iV 50	Aufbauart	Geländewagen
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJA7NYXPF016948	HSN / TSN	8004 / AWQ
Schlüssel-Nr.	40467151	Km-Stand abgelesen	35367
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	1 / Elektromotor	Leistung (kW)	70
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Frontantrieb
	Elektrofz		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 101 T	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 T	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 101 T	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 T	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Center-Airbag vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags vorn und hinten, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Ausweichunterstützung inkl. Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Dachhimmel Grau, Design Selection Studio, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit), Dritte Bremsleuchte, E-Sound, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Erhöhte Batterieladeleistung max. 100 kW inkl. 1 Jahr monatliche Grundgebühr bei Ionity gratis, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 1-Gang (EV), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, Isofix-Verankerung auf dem Beifahrersitz, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni, Ladekabel für AC-Ladestationen (Mode-3-Ladekabel, Typ 2, 16A), Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Leuchtweitenregulierung manuell, Radio: Infotainmentsystem mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 18" Stahlfelgen Andromeda AERO Silber, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Skoda Care Connect, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12V - im Kofferraum, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PL9	Design Selection Loft
PDA	Paket: Convenience BASIC
PFA	Paket: Drive BASIC
RAA	Paket: Infotainment BASIC
PWA	Paket: Klimatisierung BASIC
PJA	Räder: 19" Leichtmetallfelgen Regulus AERO Anthrazit-glanzgedreht

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 176 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrzeugschlüssel beschädigt, erneuern (Bild 14)
2. Scheinwerfer links Reparatur Spuren, smart repair (Bild 15)
3. Türe hinten rechts deformiert, erneuern (Bild 16)
4. Heckklappe lackierung verschrammt und eingedellt, instandsetzen (Bild 17, 18)
5. Stoßfänger hinten lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)
6. Felge hinten links verschrammt Glanzgedreht, erneuern (Bild 21)
7. Fahrzeug hinten links Reparatur Spuren, instandsetzen (Bild 22, 23)
8. Sitzbezug vorne rechts beschädigt, smart repair (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum diverse Kratzer,
Dach lackierung Umweltschaden,
Frontscheibe Steinschlag,
Motorhaube lackierung Steinschlag und Umweltschaden,
Stoßfänger vorne lackierung zerkratzt,
Frontspoiler zerkratzt,
Kotflügel rechts lackierung Umweltschaden,
Türe vorne rechts lackierung zerkratzt,
Seitenwand rechts lackierung zerkratzt,
Seitenwand links lackierung zerkratzt,
Heckschürze zerkratzt,
Spiegel links zerkratzt,
Kotflügel links lackierung Steinschlag,
Unterbodenverkleidungen zerkratzt,