



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	M-FW 1440
Berichtsnummer :	0000000823314-DE613		
Referenznummer:	30889544		

Fahrzeugdaten

Citroën Jumper Grossraumkasten (06.2014->) 30 L2H2 Control BlueHDi 140 Start&Stop

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF7YCBPFC12U65526	Laufleistung abgelesen:	89059 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.02.2025 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	Wohnmobil	Aufbauart:	Kastenwagen
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2179 ccm / 103 kW (140 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	LACKIERUNG EISENGRAU/METALLIC- LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	02.2025 / 02.2025
Polster Art:	Lederimitat/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Nein
Farbe Innenausstattung:	Beige	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Michelin	225/75/16/116Q 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/75/16/116Q 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	225/75/16/116Q 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/75/16/116Q 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrerseite • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel mit Weitwinkel • Bremsassistent • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Getriebe 6-Gang • Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum • Kraftstofftank 90 Ltr. • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Radstand 3450 mm • Rußpartikelfilter • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts • Seitenschutzleisten • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar • Start/Stop-Anlage • Wegfahrsperrung mit Transponder | <ul style="list-style-type: none"> • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts • Blinkleuchten in Außenspiegel integriert, farbig • Dachantenne Digital (kurz) • Fensterheber elektrisch vorn • Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad) • Kopfstützen gepolstert • Laderaumtrennwand • Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Blue-HDI FAP KAT (2179 ccm) • Reserverad in Fahrbereifung • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • SCR-System (AdBlue-Technologie) • Servolenkung • Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz • Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze • Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
--------------------	--

Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Nicht möglich	✗
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Nicht möglich
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall (50.000Km/24 Monate) nicht prüfbar/nicht nachvollziehbar. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	

1.	Kotflügel Vorne - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Heckklappe	1 Delle	Smart Repair
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
4.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Lackieren
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Tisch	Befestigung Schadhaft	Instandsetzen
7.	Sonnenschutz	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Kühlschrank	Schimmelbildung	Reinigen
9.	Service 06/2024	Fehlt	
10.	Serviceintervall überzogen - Wertminderung	Nicht In Ordnung	
11.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
12.	Radlaufverbreiterung li.hi.	Abschürfung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Kotflügel Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Heckklappe
1 Delle - Smart Repair



2. Heckklappe
1 Delle - Smart Repair



2. Heckklappe
1 Delle - Smart Repair



2. Heckklappe
1 Delle - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



5. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tisch
Befestigung Schadhft - Instandsetzen



6. Tisch
Befestigung Schadhft - Instandsetzen



6. Tisch
Befestigung Schadhaf - Instandsetzen



7. Sonnenschutz
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Sonnenschutz
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Kühlschrank
Schimmelbildung - Reinigen



8. Kühlschrank
Schimmelbildung - Reinigen



12. Radlaufverbreiterung li.hi.
Abschürfung - Erneuern

