

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002501346
Besichtigt am:	11.06.2026 11:25
Berichts-Nr:	10804374
FIN:	VSSZZZKNXPW005240

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AQX
Erstzulassungsdatum:	03.05.2023
Laufleistung:	143.196 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Kings"-Rot
Farbe Dach:	"Kings"-Rot
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.400 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Datenträger für EU, integriert
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
20"-Leichtmetallräder "Supreme 37/2" in Atomgrau	Diebstahlarmananlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Digitales Soundpaket plus Subwoofer und Centerspeaker
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagen-Paket	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Drive Profile: adaptive Fahrwerksregelung DCC
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dynamiklenkung
Alarm	ECO-Funktion
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ambientelicht Ausführung 2	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent	Einton-Signalhorn
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent (Servolenkung)	Elektrische Anhängervorrichtung
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel links, konvex	Fahrprofilwahl und hydr. Dämpferregelung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar, separat beheizbar	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (68Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer, 400 W-Verstärker und Surround-Technologie	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dachreling, blank	Innenleuchte im Fußraum
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
	Kartenmaterial mit Mapcare

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber

Kofferraumnetz

Komfort-Ablageschale am Dachhimmel

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlerschutzgitter

Kurzheck

Ladeboden mit Teilungsfunktion

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz

Leichtmetallräder 8J x 20

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)

Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Modellbezeichnung, Entfall

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry

Navigationsgerät-High

Navigationssystem "+"

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Netztrennwand + mechanische Rücksitz- Entriegelung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Off Road

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3)

Pan-European-eCall

Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)

Preisnachlass-Paket

Preisnachlass-Paket

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/45 R20 100V (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle
 Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
 Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
 SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schubladen unter den Vordersitzen
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger lackiert
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungskamera
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige

Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und hinten (XC und FR)
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten blank

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 ZR 20 100 Y	7,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 ZR 20 100 Y	7,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 ZR 20 100 Y	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 ZR 20 100 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	145/85 R 18 103 M	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	211,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKNXPW005240

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Motor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadenserweiterung möglich

Kommentar


Maderschutzanlage




2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair




4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

