



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	EMD-HL 10
Berichtsnummer :	0000000930450-DE968		
Referenznummer:	31206188		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) Plug-in Hybrid Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACR81FGP5009930	Laufleistung abgelesen:	59218 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.07.2026 26723 Emden
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	-
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	47912 / 18.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Continental	225/45/R18/95V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/45/R18/95V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	225/45/R18/95V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	225/45/R18/95V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 62 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Design-Paket Hochglanz-Schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas

- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen grau marmoriert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 134 kW) Hybrid
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2720 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Zuheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Klarweiß
- Sound-System Harman-Kardon
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
- C-Säulen schwarz
- Metallic-Lackierung
- Relax-Paket
- LM-Felgen 7,5x18

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:

*

Schaden



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Sitz Innenraum rechts vorne	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



2. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair