



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1084
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,70
Leergewicht (kg):	1164	zul. Gewicht (kg):	1520

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53314078  
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1329  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 53314078  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -AP 1329  
**Übersicht erstellt am:** 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
07.05.2025	23339	Inspektion und Wartung
07.05.2025	23339	Bremsflüssigkeitswechsel
09.06.2026	62102	Wartungszusatzumfänge
09.06.2026	62102	TÜV/AU (MwSt-frei)
09.06.2026	62102	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.06.2026	62102	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>ES-AP 1329</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000925059-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31197262</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Ford Fiesta (CE1)(2017->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WF0JXXGAHJNB61718</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>62454 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>18.04.2023 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>12.06.2026 59439 Holzwickede</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1084 ccm / 55 kW (75 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Frost-Weiß</b>
Lackart:	<b>-</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>1 + 1</b>	Nächste HU / AU:	<b>2027 / 2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Teilweise</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>62102 / 08.06.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Allwetterreifen</b>	<b>Stahl mit Radkappe</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Uniroyal</b>	<b>185/50/R15/88H 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Uniroyal</b>	<b>185/50/R15/88H 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Uniroyal</b>	<b>185/50/R15/88H 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Uniroyal</b>	<b>185/50/R15/88H 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht vorhanden	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden

<b>Sitzheizung:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich. Sommerreifen fehlen

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Auslegen / Polieren



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Schlüssel	Fehlt	Erneuern



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Wartung über 8763 km überzogen.	Nicht Gepflegt	
4.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Auslegen / Polieren