



Hüsages Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	LU-OB 212
Berichtsnummer :	0000000920934-DE968		
Referenznummer:	31179207		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed (CD)(2018->2026) GT Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH6515GML125087	Laufleistung abgelesen:	92652 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.05.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	22.05.2026 67547 Worms
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Grau
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	92303 / 07.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	225/50/R18/92Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/50/R18/92Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	225/50/R18/92Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/50/R18/92Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedspiegel heizbar
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Bordcomputer
- Bremsscheiben vorn 305 mm
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik



- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 225/45 R17 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Navi-Paket
- Metallic-Lackierung
- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
Fahrerassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken), Einparkhilfe vorn, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Induktionsladeschale für Smartphone

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Schlüssel fehlt- Austausch der Schließenanlage notwendig.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Lackieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Schlüssel fehlt- Austausch der Schließanlage notwendig.		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren