


**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen	:	
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Kombi, 5-türig
Fabrikat	:	Audi
Typ / Untertyp	:	A6 / Avant TDI quattro S tronic
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WAUZZZFNXTN006879
KBA-Nummer	:	0588CEK
Hubraum / Leistung	:	1968 ccm / 150 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Hybr.Diesel/E / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	:	E6e
Plätze	:	5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	2075 kg / 2625 kg / 550 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4999 mm / 1875 mm / 1472 mm
Reifendimension vorn / hinten	:	245/45 R 19 102 W M+S / 245/45 R 19 102 W M+S
Reifenfabrikat	:	Continental
		←
Profiltiefe in (mm)	:	
Anzahl der Achsen	:	2
Radstand	:	2923 mm
Erstzulassung	:	16.09.2025
Letzte Zulassung	:	16.09.2025
Nächste HU	:	09.2026
Laufleistung abgelesen	:	23475 km
Farbe	:	mitternachtsgrün metallic (X6F)
Lackart	:	Metallic
Allgemeinzustand	:	gut
Besichtigungszustand	:	unzerlegt, nicht verkehrssicher
Serienausstattung	:	Adaptiver Geschwindigkeitsassistent; Airbag: Airbags vorn; Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn; Akustisches Fahrzeug-Warnsystem; Audi Application Store und Smartphone-Interface; Audi connect Navigation & Infotainment; Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control; Audi drive select; Audi virtual cockpit plus; Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe; Ausweichassistent und Abbiegeassistent; Bremsleuchte, dritte; Dachhimmel Stoff in Felsgrau; Dachreling Aluminiumoptik; Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet

silber; Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank; Digitaler Schlüssel; Einparkhilfe plus mit Distanzanzeige; Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn; Fahrwerk: quattro mit ultra-Technologie; Fensterzierleisten Aluminiumoptik; Fernlichtassistent; Fußmatten; Gepäckraum: Netztrennwand; Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend; Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage; Getriebe: S tronic (7-Stufen); Heckscheibe beheizbar; Heckscheibenwischer; Heckspoiler; Innenbeleuchtung; Innenspiegel, manuell abblendbar; Interieurapplikationen Aluminiumoptik; Interieurelemente umlaufend Stoff Impressum; Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung; Kindersicherung, elektrisch betätigt; Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze; Klima: 2-Zonen-Komfortklimaautomatik; Komfortschlüssel ohne Safelock; Kopfstützen (5) vorn und hinten; Lackierung: Uni; Ladeboden; LED Scheinwerfer; LED-Heckleuchte plus; Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen; Lenkradeinstellung manuell; Mittelarmlehne vorn; MMI experience plus; MMI Navigation plus mit MMI touch; Modellbezeichnung am Heck; Notbremsassistent vorn; Parkassistent plus; Polster: Stoff Passage; Progressivlenkung; Querverkehrsassistent vorn; Rad: Leichtmetallräder (4 Stück), 5-Doppelspeichen; Radio: Digitaler Radioempfang; Radiozubehör: Audi Soundsystem; Radiozubehör: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion; Reifendruck-Kontrollsystem; Reifenreparaturset; Rückfahrkamera; Sitze: Normalsitze vorn; Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar; Sitze: Sitzheizung vorn; Spurverlassenswarnung; Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming und Leaving-Home-Funktion automatisch; Telefonablage mit induktiver Ladefunktion; Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste; Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung; Verglasung: Wärmeschutz- und Akustikverglasung Frontscheibe; Verkehrszeichenbasierter Geschwindigkeitsbegrenzer; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung : Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar; Dekoreinlagen Aluminium Tangente messing-anthrazit; Interieurelemente oben und unten mit Kontrastnaht; Lackierung: Metallic; Lenkrad: Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifunktion und Schaltw.; MMI experience pro; Paket: Ambiente-Lichtpaket plus; Paket: Interieur mit Normalsitzen, Leder/Kunstleder-Kombination schwarz; Paket: Tech plus; Panorama-Glasdach mit

schaltbarer Transparenz (Avant); Rad: Leichtmetallräder (4 Stück), 10-Speichen-Aero, schwarz, glanzgedreht; Rad: Leichtmetallräder (4 Stück), 5-Arm, platingrau mit Winterreifen; Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang; Sitze: Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel; Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar; Sonnenschutzrollo, manuell für die hinteren Seitenscheiben; Telefonablage mit induktiver Ladefunktion und Mobilfunk-Koppelantenne

Vorschäden

: keine festgestellt

Altschäden

: Seitenschaden links, Tür hinten links und Kniestück eingedrückt

### **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom 16.03.2026 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor.

Die technischen Daten wurden nach Angaben des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt übernommen und soweit wie möglich am Fahrzeug überprüft.

### **Zustandsbeschreibung**

Das Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem ordentlichen Zustand.

Nach dem Unfall war das Fahrzeug nicht verkehrssicher, jedoch fahrbereit.

### **Schadenhergang**

Zum Schadenhergang sind Einzelheiten nicht bekannt. Insoweit wird auf die Schadenunterlagen verwiesen.

### **Schadenumfang**

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in dem selben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

### **Schadenbeschreibung**

**Die Unfallschäden sind durch einen Anstoss gegen das Heck des Fahrzeuges entstanden:**

*Der Stossfänger hinten ist gerissen.*

*Die Heckklappe zeigt an der unteren Kante Lackschaden.*

*Das Rücklicht rechts ist zerkratzt.*

*Die Heckwand ist gedellt.*

*Die Anhängerkupplung ist beschädigt.*

### **Anmerkung**

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem

**System Audatex**

erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) ZE (Zeiteinheiten) etc. für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so dass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

### **Hinweis**

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.

Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

### **Darstellung der Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich.

### **Vorschäden - Altschäden**

Am Fahrzeug waren keinerlei Vorschäden erkennbar.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden folgende Altschäden festgestellt.

Die Tür hinten links und das Kniestück hinten links ist gedellt.

### **Voraussichtliche unfallbedingte Instandsetzungskosten**

Die Reparaturkosten betragen voraussichtlich EUR 6.828,77.  
Die Mehrwertsteuer von EUR 1.090,31 ist enthalten.

Die genaue Aufschlüsselung nach Ersatzteilen, Lackierungskosten und sonstigen Kosten entnehmen Sie bitte der beigefügten Kalkulation.

Die Ersatzteilpreise wurden auf der Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller ermittelt. Die Stundenlöhne für Instandsetzungs- und Lackierungsarbeiten entsprechen den Angaben der auf Seite eins angegebenen Werkstatt. Die Werkstatt berechnet einen Aufschlag auf die Ersatzteile in Höhe von 23 % und Verbringungskosten von einer Stunde.

**Beurteilung**

**Reparaturfreigabe**

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg, gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

**Reparaturdauer**

**ca. 3 Arbeitstage**

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird.

Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstage, Sonn- und Feiertage. Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überprüfung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

**Wertminderung (Steuerneutral)**

**EUR 800,00**

Aufgrund des Alters, der Laufleistung und des Schadenumfanges ist eine merkantile Wertminderung in der angegebenen Höhe zu befürworten.

Die Wertminderung wurde unter Berücksichtigung von Netto-Wiederbeschaffungswert und Netto-Reparaturkosten ermittelt.





E R S A T Z T E I L E			PREISSTAND	: 01.03.2026 / 01	
LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR		PREIS
2658		MUTTER R	WHT 003 207		1.64
2659	2	SCHRAUBE L	WHT 005 271		4.11
2660	2	SCHRAUBE R	WHT 005 271		4.11
2663		MUTTER L	N 904 369 04		2.20
2664		MUTTER R	N 904 369 04		2.20
2665	2	SCHRAUBE L	WHT 009 357		2.02
2666	2	SCHRAUBE R	WHT 009 357		2.02
2667		MUTTER L	4K0 819 798		0.63
2668		MUTTER R	4K0 819 798		0.63
2766		DTG SENS PARKH H M R	3Q0 919 133	9B9	3.00
2768		DTG SENS PARKH H I R	3Q0 919 133	9B9	3.00
2782		SENS H R A PARKHILFE	+1EA 919 275 C	905	158.34
2784		SENS H R I PARKHILFE	1EA 919 275 B	GRU	150.60
2800		ANHAENGEVORRICHTUNG	4P0 800 495 D		908.75
3013		SCHRIFTZUG H L	85E 853 740	5FQ	48.41
3023		SCHRIFTZUG H R U	8W9 853 737	2ZZ	32.28
3282		SCHLUSSLEUCHTE A R	4P0 945 224 D		226.94
3414		RUECKSTRAHLER H A R	8B3 945 106		19.68
8772		GERAEUSCHDAEMPfung H	8B3 825 311 A		13.11
			SYSTEM AUDATEX		

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
-----						
A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      10 AW = 1 STD						
GESAMT KL 2	51 AW X	224.00	EUR/STD	1	142.40	
GESAMT KL 3	15 AW X	224.00	EUR/STD		336.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....					1 478.40
N E B E N K O S T E N						
UNTERBODENSCHUTZ					10.00	
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	3 AW X	224.00	EUR/STD		67.20	
MATERIAL					12.00	
FAHRZEUGVERBRINGUNG					224.00	
POLIEREN					8.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN	.....					321.20
L A C K I E R U N G      ZEITBASIS      10 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	44 AW X	224.00	EUR/STD		985.60	
LACKIERMATERIAL	14 ME X	23.50	EUR		329.00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL	.....					1 314.60
E R S A T Z T E I L E					2 572.80	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)					51.46	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	.....					2 624.26
R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST.....					5 738.46	
-----						
MWST 19.00 %						1 090.31
R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST.....					6 828.77	

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +23.00%

+ = FARB-NR BESTIMMEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

\* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = ALTMA001

SYSTEM AUDATEX

## Fotoanlage



Bild 1 Frontansicht links



Bild 2 Frontansicht rechts



Bild 3 Heckansicht rechts



Bild 4 Heckansicht links



Bild 5 Übersicht Schadenbereich hinten rechts



Bild 6 Stossfänger hinten rechts gerissen



Bild 8 Heckklappe unten Lackschaden



Bild 9



Bild 10 Heckwand rechts gedellt



Bild 11



Bild 12 Anhängerkupplung



Bild 13



Bild 14 Anhängerkupplung beschädigt



Bild 15



Bild 16 Heckwand gedelt



Bild 17 Rücklicht aussen rechts Kratzer



Bild 18



Bild 19 Altschaden: Tür und Seitenwand links hinten gedellt